40108 FEBI BILSTEIN Pierścień uszczelniający wałka rozrządu

Pierścień uszczelniający wałka rozrządu

Producent: FEBI BILSTEIN

Kod produktu: 40108

Jednostka: szt.

Cena: 66,00 zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

Sprawdź aktualną cenę online »

Kup część

Specyfikacja części

Pierścień uszczelniający wałka rozrządu (40108), firmy **FEBI BILSTEIN**

Informacje

- Grubość [mm]: **10,0**
- Średnica zewnętrzna [mm]: **47,0**
- Lokalizacja w aucie: **Od strony czołowej**
- Dla numeru OE: **03L 103 085 C**
- Średnica wewnętrzna [mm]: **32,0**
- Materiał: **ACM (poliakryl-kauczuk)**
- Ciężar [kg]: **0,02**

Opinie o produkcie

Sprawdź opinie o części innych klientów

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

40108 FEBI BILSTEIN Pierścień uszczelniający wałka rozrządu

Montowane w autach	
VW	PASSAT B7 (362) , PASSAT B7 Variant (365) , TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) , MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) , GOLF VI kabriolet (517) , TIGUAN (5N_) , TOURAN (1T3) , EOS (1F7, 1F8) , CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) , CRAFTER 30-50 Skrzynia (2E_) , SHARAN (7N1, 7N2) , CADDY III Nadwozie pełne/minivan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) , CADDY III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB, , JETTA III (1K2) , SCIROCCO III (137, 138) , PASSAT B6 (3C2) , PASSAT B6 Variant (3C5) , AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) , BEETLE (5C1, 5C2) , TRANSPORTER V Skrzynia (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) , TRANSPORTER V Platforma / podwozie (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, , PASSAT CC B6 (357) , CC B7 (358) , GOLF VII Variant (BA5, BV5) , GOLF VI (5K1) , POLO V (6R1, 6C1) , GOLF VI Variant (AJ5) , GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) , BEETLE kabriolet (5C7, 5C8) , PASSAT ALLTRACK B7 (365) , GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) , AMAROK Platforma / podwozie (S1B, S6B, S7B) , TOURAN (5T1) , TIGUAN (AD1, AX1) , SCIROCCO Van (137) , GOLF VI Van (5K1_) , POLO Van (6R) , GOLF VAN VI Variant (AJ5) , GOLF PLUS Van (521) , PASSAT B7 nadwozie zamknięte / kombi (365) , GOLF VII Van (5G1) , GOLF VAN VII Variant (BA5) , TOURAN VAN (1T3) , SHARAN VAN (7N1, 7N2) , TIGUAN VAN (5N_) , CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)
SEAT	ALHAMBRA (710, 711) , IBIZA IV SC (6J1, 6P5) , ALTEA (5P1) , LEON (1P1) , ALTEA XL (5P5, 5P8) , EXEO (3R2) , EXEO ST (3R5) , IBIZA IV (6J5, 6P1) , IBIZA IV ST (6J8, 6P8) , LEON (5F1) , TOLEDO IV (KG3) , LEON SC (5F5) , IBIZA IV Nadwozie pełne / liftback (6J1)
SKODA	OCTAVIA II Combi (1Z5) , OCTAVIA II (1Z3) , ROOMSTER (5J7) , YETI (5L) , ROOMSTER Praktik (5J) , SUPERB II Kombi (3T5) , SUPERB II (3T4) , FABIA II (542) , FABIA II Combi (545) , RAPID (NH3, NK3, NK6) , OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) , OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)
AUDI	A6 C7 (4G2, 4GC) , A1 (8X1, 8XK) , A6 C7 Avant (4G5, 4GD) , Q5 (8RB) , A1 Sportback (8XA, 8XF) , Q3 (8UB, 8UG) , A5 (8T3) , A5 Sportback (8TA) , A5 kabriolet (8F7) , A4 Allroad B8 (8KH) , A4 B8 (8K2) , A3 (8P1) , A3 Sportback (8PA) , A6 C6 (4F2) , A6 C6 Avant (4F5) , A4 B8 Avant (8K5) , A3 kabriolet (8P7) , TT (8J3) , TT Roadster (8J9) , A3 Limousine (8VS, 8VM) , A3 Sportback (8VA, 8VF) , A3 (8V1, 8VK) , A3 kabriolet (8V7, 8VE) , Q2 (GAB, GAG)
	Sprawdź szczegóły

Numery OEN	
A.Z. Meist	AZMT-40-050-1161
ACEMARK	272711
AJUSA	15097400
AUDI	03L 103 085 , 03L 103 085 C , 3L 103 085 , 3L 103 085 C
BAPMIC	BF0422970001 , BK0425260018 , BK0425260037
BGA	OS7323
CORTECO	20036702B
Dr.Motor A	DRM01294
ELRING	897.690
ELWISROYAL	8456071
FAI	OS1663

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

40108 FEBI BILSTEIN Pierścień uszczelniający wałka rozrządu

Numery OEN	
GLASER	P77774-01
GOETM	50-319560-00
IMEX	IMX VW03L103085C
MEC-DIESEL	520890
OSSCA	31992
PAYEN	NA5361
REINZ	81-40538-00
SEAT	03L 103 085 , 03L 103 085 C , 3L 103 085 , 3L 103 085 C
SKODA	03L 103 085 , 03L 103 085 C , 3L 103 085 , 3L 103 085 C
STELLOX	34-00163-SX
SWAG	30 94 0108
TOPRAN	113 628
VAICO	V10-3874
VW	03L 103 085 , 03L 103 085 C , 3L 103 085 , 3L 103 085 C
WILMINK	WG1103968 , WG1148983 , WG1226676 , WG1460794 , WG1705759 , WG1752036 , WG1766478
ZPY	03L103085 , 03L103085C
vika	11031012001

Sprawdź szczegóły

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone