330871 ERA Czujnik temperatury płynu chłodzącego

Czujnik temperatury płynu chłodzącego

Producent: ERA

Kod produktu: 330871

Jednostka: szt.

Cena: 16,00 zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

Sprawdź aktualną cenę online »

Kup część

Specyfikacja części

Czujnik temperatury płynu chłodzącego (330871), firmy **ERA**

Opinie o produkcie

Sprawdź opinie o części innych klientów

Montowane w autach

FORD	MONDEO II (BAP) , MONDEO II sedan (BFP) , COUGAR (EC_) , MONDEO III sedan (B4Y) , MONDEO III (B5Y) , MONDEO III Turnier (BWY)

Sprawdź szczegóły

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

330871 ERA Czujnik temperatury płynu chłodzącego

Numery OEN	
AIC	55135
ERA	330607 , 330607A , 330607B , 330607HQ , 330871A , 330871B , 330871HQ
FAE	33740
FORD	3892701 , 3F1T 10884 AA , 3L9T 10984 AA , 4517136 , XS2F 10884 AA , XS2Z 10884 AA
INTERMOTOR	52969 , STT094
QUINTON HA	XTTS208
VEMO	V25-72-0176

Sprawdź szczegóły

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone