BSP22639 BUGIAD Pompa wspomagania układu kierowniczego

Pompa wspomagania układu kierowniczego

Producent: BUGIAD

Kod produktu: BSP22639

Jednostka: szt.

Cena: 1109,00 zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

Sprawdź aktualną cenę online »

Kup część

Specyfikacja części

Pompa wspomagania układu kierowniczego (BSP22639), firmy **BUGIAD**

Informacje

- Tryb pracy: **Hydrauliczny**
- Cisnienie [bar]: **90**
- Do żrednicy wałka [mm]: **17**

Opinie o produkcie

Sprawdź opinie o części innych klientów

Montowane w autach

VW	GOLF III (1H1) , VENTO (1H2) , GOLF III Variant (1H5) , POLO III CLASSIC (6V2) , CADDY II Nadwozie pełne/minivan (9K9A) , POLO III (6N1) , GOLF IV (1J1) , LUPO I (6X1, 6E1) , NEW BEETLE (9C1, 1C1) , POLO Variant (6V5) , BORA I (1J2) , CADDY II pick-up (9U7) , GOLF IV Variant (1J5) , BORA Variant (1J6) , POLO (6N2) , NEW BEETLE kabriolet (1Y7) , CADDY II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (9K9B)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

BSP22639 BUGIAD Pompa wspomagania układu kierowniczego

Montowane w autach	
SEAT	IBIZA II (6K1) , CORDOBA (6K1, 6K2) , INCA (6K9) , CORDOBA Vario (6K5) , AROSA (6H1) , TOLEDO II (1M2) , LEON (1M1)
AUDI	A3 (8L1)
SKODA	FELICIA I (6U1) , FELICIA I Kombi (6U5) , OCTAVIA I (1U2) , FELICIA I pick-up (6UF, 6U7) , OCTAVIA I Combi (1U5) , FELICIA II (6U1) , FELICIA II Kombi (6U5)

Sprawdź szczegóły

Numery OEN	
SKODA	6N0 145 157

Sprawdź szczegóły

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone