

SNB809 LUCAS Czujnik temperatury płynu chłodzącego



Czujnik temperatury płynu chłodzącego

Producent: LUCAS

Kod produktu: SNB809

Jednostka: unit

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)[Zapytaj o cenę](#)

Specyfikacja części

Czujnik temperatury płynu chłodzącego (SNB809), firmy LUCAS

Informacje

- Ciężar [kg]: **0,034**
- Rozmiar klucza: **19**
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: **Bez przewodu**
- Kształt obudowy wtyczki: **Kanciasty**
- Wymiar gwintu: **M12 x 1.5**
- Ilość biegunów: **2**
- Kolor obudowy: **Niebieski**
- Ciężar netto [kg]: **0,026**

Opinie o produkcie

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp.z o.o.
ul. Staniewnicka 22,
03-310 Warszawa
fax: 22 811 10 34

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

SNB809 LUCAS Czujnik temperatury płynu chłodzącego

Montowane w autach	
BMW	3 (E21), 3 (E30), 3 Touring (E30), 3 (E36), 3 coupe (E36), 5 (E12), 5 (E28), 5 (E34), 5 Touring (E34), 7 (E23), 7 (E32), Z1 Roadster, 3 kabriolet (E30), 3 kabriolet (E36), 3 Compact (E36), 3 Touring (E36)
ALFA ROMEO	33 (905_), 33 Sportwagon (905A_), 33 (907A_), 33 Sportwagon (907B_), 75 (162B_), 155 (167_), 164 (164_), SPIDER (115_), 145 (930_), 146 (930_), SPIDER (916_), GTV (916_), RZ
OPEL	CORSA A liftback (S83), KADETT D (31_-34_, 41_-44_), KADETT D kombi (35_, 36_, 45_, 46_), KADETT E liftback (T85), KADETT E (T85), KADETT E kombi (T85), KADETT E kabriolet (T85), VECTRA A liftback (J89), ASCONA C (J82), ASCONA C liftback (J82), VECTRA A (J89), OMEGA A (V87), OMEGA A kombi (V87), SENATOR A (29_), SENATOR B (V88), CALIBRA A (C89), ASTRA F liftback (T92), ASTRA F (T92), ASTRA F kabriolet (T92), ASTRA F kombi (T92), FRONTERA A Sport (U92), FRONTERA A (U92), CORSA B (S93), OMEGA B (V94), OMEGA B kombi (V94), COMBO (71_), TIGRA (S93), VECTRA B liftback (J96), VECTRA B (J96), VECTRA B kombi (J96), CAMPO (TF0, TF1), SINTRA (APV), ASTRA G liftback (T98), ASTRA G kombi (T98), ASTRA G sedan (T98), KADETT E Combo (T85), ASTRA F Van (T92), KADETT E Furgon (T85), ASTRA G Furgon (F70), CORSA B Furgon (S93), CORSA A TR (S83), ASTRA F CLASSIC liftback (T92), ASTRA F CLASSIC sedan (T92), ASTRA F CLASSIC kombi (T92), VECTRA C (Z02), VECTRA C GTS (Z02), VECTRA C kombi (Z02)
VW	GOLF III (1H1), GOLF III Variant (1H5), GOLF III Cabriolet (1E7), CADDY II Furgon (9K9A), GOLF IV Cabriolet (1E7), CADDY II pick-up (9U7), CADDY II kombi (9K9B)
CITROËN	AX (ZA-), BX (XB-), BX Break (XB-), C15 (VD-), XM (Y3), XM Break (Y3), ZX (N2), ZX Break (N2), XM (Y4), JUMPY (U6U), XM Break (Y4), JUMPY Furgon (BS-, BT-, BY-, BZ-), C15 kombi
PEUGEOT	205 II (20A/C), 309 I (10C, 10A), 309 II (3C, 3A), 405 I (15B), 405 I Break (15E), 605 (6B), 106 I (1A, 1C), 306 liftback (7A, 7C, N3, N5), 306 (7B, N3, N5), EXPERT (224_), 106 II (1), 306 kabriolet (7D, N3, N5), EXPERT Furgon (222), EXPERT platforma / podwozie (223), 306 Break (7E, N3, N5)
FIAT	PANDA (141_), TIPO (160_), UNO (146_), CROMA (154_), PUNTO (176_), FIORINO Furgon (146_), BARCHETTA (183_), BRAVA (182_), BRAVO I (182_), SCUDO Combinato (220_), COUPE (175_), MAREA (185_), MAREA Weekend (185_), SCUDO Furgon (220_), PANDA Van (141_), FIORINO Pick up (146_), DOBLO nadwozie wielkopojemne (MPV) (119_, 223_), DOBLO Cargo (223_)
LANCIA	Y10 (156_), THEMA (834_), THEMA SW (834_), KAPPA (838_), Y (840_), KAPPA SW (838_), KAPPA coupe (838_)
VOLVO	240 (P242, P244), 240 Kombi (P245), 740 (744), 740 Kombi (745), 760 (704, 764)
SAAB	900 I Combi Coupe, 900 liftback, 900 I kabriolet, 9000, 900 II, 900 II kabriolet, 900 I (AC4, AM4), 900 II coupe
PORSCHE	911 (964), 968, 968 kabriolet
SKODA	FAVORIT (781), FAVORIT Forman (785), FELICIA I (6U1), FELICIA I kombi (6U5), FELICIA I pick-up (6UF, 6U7), FAVORIT pick-up (787), FELICIA II (6U1), FELICIA II kombi (6U5)
TOYOTA	CARINA E sedan (_T19_), CARINA E (_T19_), CARINA E Sportswagon (_T19_), AVENSIS (_T22_), AVENSIS Liftback (_T22_), AVENSIS kombi (_T22_)
HYUNDAI	ACCENT I (X-3), ACCENT sedan (X-3), S COUPE (SLC), LANTRA II (J-2), LANTRA II kombi (J-2), COUPE (RD), ELANTRA sedan (XD)
ROVER	600 (RH), 200 liftback (RF), 400 liftback (RT), 400 (RT), 25 liftback (RF), 45 liftback (RT), 45 sedan (RT)
SEAT	TOLEDO I (1L)
LAND ROVER	DEFENDER Station Wagon (L316), DEFENDER Cabrio (L316), FREELANDER (L314), DISCOVERY II (L318), FREELANDER Soft Top (L314), DEFENDER pick-up (L316)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp.z o.o.
ul. Staniewnicka 22,
03-310 Warszawa
fax: 22 811 10 34

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

SNB809 LUCAS Czujnik temperatury płynu chłodzącego

Montowane w autach	
HONDA	ACCORD V (CE, CF_), CIVIC VI Fastback (MA, MB) , CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) , ACCORD VI (CK, CG, CH, CF8) , ACCORD VI Hatchback (CH, CL)
FORD	TRANSIT Autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) , TRANSIT Furgon (FA_) , TRANSIT platforma / podwozie (FM_ , FN_)
INNOCENTI	ELBA (146)
MG	MG ZR , MG ZS , MG ZS Hatchback
IVECO	DAILY II Furgon / kombi , DAILY II platforma / podwozie
Sprawdź szczegóły	

Numery OEN	
ALFA	195321101000/00 , 19532110100000 , 5972332 , 60513205 , 60800167 , 9946866
AUDI	004 435 008 , 6U0 919 501 , X03 952 640
BLUEPRINT	ADJ137203
BMW	13 62 1 284 397 , 13 62 1 401 945 , 13 62 1 709 966
BORGW BERU	ST028
BOSCH	0 280 130 025 , 0 280 130 026 , 0 280 130 033 , 0 280 130 068 , 0 280 130 077 , 0 280 130 104 , 0 280 130 107
CAMBIARE	VE375049
CI	XEMS3
DELPHI	TS10250
ECP	224110070
ELTA AUTOM	EV0006
EPS	1.830.128
ERA	330116
FACET	7.3128 , 7.3197

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp.z o.o.
ul. Stanewnicka 22,
03-310 Warszawa
fax: 22 811 10 34

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

SNB809 LUCAS Czujnik temperatury płynu chłodzącego

Numery OEM	
FAE	33010
FEBI	17695
FIAT	5972332 , 60808142 , 7770239 , 98424793
FORD	1207003 , 1C1R-7H141-AA
FUELPARTS	WS1036
GM	90018835 , 90080939 , 90410192 , 90410792 , 90510183 , 92017805 , 94205866
HELLA	6PT009107-361
HONDA	37870-P5T-G00 , 37870-PDF-E01
HYUNDAI	39220-22010 , 3922022010
INTER	55450 , LWS010 , VE375049
INTERMOTOR	692-0085 , 6920085 , ECS003
ISUZU	8-94205-866-0
KW	530 128
LANDROVER	ERR2081
LUCAS_ELEC	21939386 , 21939394
LUCCAV	21939354 , SNB809
MEATDORIA	82033
METZGER	0905025
MOTAQUIP	VCT138 , VEM114
OPEL	1338444 , 1338451 , 1338458 , 6238317
PORSC	94460612500
PSA	0242 46 , 1338 57 , 91514549

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp.z o.o.
ul. Staniewnicka 22,
03-310 Warszawa
fax: 22 811 10 34

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

SNB809 LUCAS Czujnik temperatury płynu chłodzącego

Numery OEN	
QUINTON HA	VCT138 , XEMS3
RENAU	77 00 267 388
ROVER	ERR2081
SAAB	4503132 , 4770228 , 9357021
SEAT	004 435 008 , 025 906 041 , 6U0 919 501 , X03 952 640
SKODA	004 435 008 , 025 906 041 , 6U0 919 501 , X03 952 640
TOYOT	89422-05010 , 89422-05020
UNIPART	GTM11020 , GTR204
VAG	004 435 008 , 025 906 041 , 6U0 919 501 , X03 952 640
VALEO	700019
VAUXH	1284397 , 1332396 , 1338458 , 90410192 , 94205866
VEMO	V20-72-0443
VOLVO	1332396-9
VW	004 435 008 , 025 906 041 , 6U0 919 501 , X03 952 640
VXPRO	EV0006
XEVO	XTS7705

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Staniewnicka 22,
03-310 Warszawa
fax: 22 811 10 34

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone