

Panewki wału korbowego GLYCO H1073/7 0.25mm

Panewki wału korbowego

Producent: GLYCO

Kod produktu: H1073/7 0.25mm

Jednostka: szt

Cena: **252,00** zł z VAT/szt

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Panewki wału korbowego (H1073/7 0.25mm), firmy **GLYCO**

Informacje

- Nadwymiar [mm]: **0,250**
- Numer komponentu: **1291CP**
- położenie / kąt: **1,2,3,4,5,6,7**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Numery OEN

SCANIA

34509-1025 , 34510-1025 , 365 101

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
801 000 184
lub z tel. komórkowych:
22 884 65 45
e-mail: **handlowy@iparts.pl**

iParto Sp.z o.o.
ul. Stanewnicka 22,
03-310 Warszawa
fax: **22 811 10 34**

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone