

Panewki wału korbowego GLYCO H1191/5 STD

Panewki wału korbowego

Producent: GLYCO

Kod produktu: H1191/5 STD

Jednostka: szt

Cena: **214,00** zł z VAT/szt

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Panewki wału korbowego (H1191/5 STD), firmy **GLYCO**

Informacje

- Wymiar standardowy [STD]:
- położenie / kąt: **1,2,3,4,5**
- Numer komponentu: **2061CP**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
801 000 184
lub z tel. komórkowych:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp.z o.o.
ul. Staniewnicka 22,
03-310 Warszawa
fax: **22 811 10 34**

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone