

76541 MAPCO Pierścień czujnika ABS



Pierścień czujnika ABS

Producent: MAPCO

Kod produktu: 76541

Jednostka: szt.

Cena: **109,00** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)[Kup część](#)

Specyfikacja części

Pierścień czujnika ABS (76541), firmy **MAPCO**

Informacje

- Lokalizacja w aucie: **Oś przednia po obydwu stronach**
- Szerokość [mm]: **11,5**
- Średnica zewnętrzna [mm]: **90,1**
- Ilość zębów: **44**
- Średnica wewnętrzna [mm]: **70**

Opinie o produkcie

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

MAZDA

323 III Station Wagon (BW) , 323 S IV (BG) , 323 C IV (BG) , 323 F IV (BG) , MX-5 I (NA) , MX-3 (EC) , MX-5 II (NB) , 323 S VI (BJ) , 323 F VI (BJ)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

76541 MAPCO Pierścień czujnika ABS

Montowane w autach

KIA

SEPHIA sedan (FA) , SEPHIA (FA)

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

555

37991344

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone