

113 628 TOPRAN Pierścień uszczelniający wałka rozrządu



Pierścień uszczelniający wałka rozrządu

Producent: TOPRAN

Kod produktu: 113 628

Jednostka: szt.

Cena: **39,00** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Pierścień uszczelniający wałka rozrządu (113 628), firmy **TOPRAN**

Informacje

- Średnica zewnętrzna [mm]: **47**
- Wysokość [mm]: **10**
- Rodzaj gwintu: **Gwint prawoskrętny**
- Lokalizacja w aucie: **Głowica cylindra**
- Średnica wewnętrzna [mm]: **32**
- Materiał: **ACM (poliakryl-kauczuk)**
- Materiał uszczelnienia wargowego: **PTFE (Polytetrafluorethylen)**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

113 628 TOPRAN Pierścień uszczelniający wałka rozrządu

| Montowane w autach | |
|-----------------------------------|--|
| VW | PASSAT B7 (362), PASSAT B7 Variant (365), TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ), GOLF PLUS V (5M1, 521), JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), TIGUAN (5N), TOURAN (1T3), CRAFTER 30-35 Autobus (2E), CRAFTER 30-50 Skrzynia (2E), CRAFTER 30-50 Platforma / podwozie (2F), SHARAN (7N1, 7N2), CADDY III Nadwozie pełne/minivan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH), CADDY III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB), JETTA III (1K2), SCIROCCO III (137, 138), PASSAT B6 (3C2), PASSAT B6 Variant (3C5), AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B), BEETLE (5C1, 5C2), TRANSPORTER V Skrzynia (7HA, 7HH, 7EA, 7EH), TRANSPORTER V Platforma / podwozie (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ), PASSAT CC B6 (357), CC B7 (358), GOLF VII Variant (BA5, BV5), MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN), GOLF VI (5K1), POLO V (6R1, 6C1), GOLF VI Variant (AJ5), EOS (1F7, 1F8), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), BEETLE kabriolet (5C7, 5C8), GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1), PASSAT B8 (3G2, CB2), PASSAT B8 Variant (3G5, CB5), TOURAN (5T1), CADDY IV nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (SAB, SAJ), CADDY IV Nadwozie pełne/minivan (SAA, SAH), TRANSPORTER / CARAVELLE VI Autobus (SGB, SGJ, SHB, SHJ), TRANSPORTER VI Skrzynia (SGA, SGH, SHA, SHH), TRANSPORTER VI Platforma / podwozie (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD), CRAFTER Skrzynia (SY, SX), CRAFTER Platforma / podwozie (SZ), CRAFTER Autobus (SYI, SYJ), ARTEON (3H7, 3H8), TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2), T-ROC (A11), POLO VI (AW1, BZ1, AE1), T-CROSS (C11) |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711), IBIZA IV SC (6J1, 6P5), ALTEA (5P1), LEON (1P1), LEON ST (5F8), ALTEA XL (5P5, 5P8), IBIZA IV (6J5, 6P1), IBIZA IV ST (6J8, 6P8), LEON (5F1), TOLEDO IV (KG3), ATECA (KH7, KHP), ARONA (KJ7), IBIZA V (KJ1, KJG) |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5), OCTAVIA II (1Z3), ROOMSTER (5J7), YETI (5L), ROOMSTER Praktik (5J), SUPERB II Kombi (3T5), SUPERB II (3T4), FABIA II (542), FABIA II Combi (545), RAPID Spaceback (NH1), RAPID (NH3, NK3, NK6), OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3), OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6), FABIA III (NJ3), FABIA III Kombi (NJ5), SUPERB III (3V3), SUPERB III Kombi (3V5), KODIAQ (NS7, NV7, NS6), KAROQ (NU7, ND7) |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC), A1 (8X1, 8XK), A6 C7 Avant (4G5, 4GD), Q5 (8RB), A1 Sportback (8XA, 8XF), Q3 (8UB, 8UG), A5 (8T3), A5 Sportback (8TA), A4 B8 (8K2), A3 (8P1), A3 Sportback (8PA), A6 C6 (4F2), A6 C6 Avant (4F5), A4 B8 Avant (8K5), TT (8J3), TT Roadster (8J9), A3 Limousine (8VS, 8VM), A3 Sportback (8VA, 8VF), A3 (8V1, 8VK), TT (FV3, FVP), TT Roadster (FV9, FVR), Q2 (GAB, GAG), Q5 (FYB, FYG), Q3 (F3B) |
| Sprawdź szczegóły | |

| Numery OEN | |
|-------------------|----------------------------|
| AUDI | 03L 103 085 , 03L 103 085C |
| BGA | OS7323 |
| BUGIAD | BSP24341 |
| CORTECO | 20036702B |
| ELRING | 897.690 |
| ELWISROYAL | 8456071 |
| FAI | OS1663 |
| FEBI | 40108 |
| GLASER | P77774-01 |
| GOETM | 50-319560-00 |
| IMEX | IMX VW03L103085C |

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

 Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
 e-mail: handlowy@iparts.pl

 iParto Sp.z o.o.
 ul. Szeligowska 48B,
 05-850 Szeligi
 Warszawa Bemowo
 NIP: 5242878832
 Regon: 382151711

 Copyright © Sp. z o.o.
 Wszelkie prawa zastrzeżone

113 628 TOPRAN Pierścień uszczelniający wałka rozrządu

| Numery OEN | |
|------------|---|
| PAYEN | NA5361 |
| REINZ | 81-40538-00 |
| SEAT | 03L 103 085 , 03L 103 085C |
| SKODA | 03L 103 085 , 03L 103 085C |
| SWAG | 30 94 0108 |
| VW | 03L 103 085 , 03L 103 085C |
| WILMINK | WG1103968 , WG1429187 , WG1441611 , WG1460794 , WG1705759 , WG1737682 |

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone