

P76117-01 GLASER Pierscień uszczelniający wału korbowego



Pierscień uszczelniający wału korbowego

Producent: GLASER

Kod produktu: P76117-01

Jednostka: szt.

Cena: **16,00** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Pierscień uszczelniający wału korbowego (P76117-01), firmy **GLASER**

Informacje

- Średnica wewnętrzna [mm]: **40**
- Średnica zewnętrzna [mm]: **56**
- Szerokość [mm]: **7**
- Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału: **B**
- Rodzaj gwintu: **Gwint prawoskrętny**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

LADA

1200-1600 , 1200-1500 Kombi , NOVA (2105) , NOVA Kombi (2104) , NIVA samochód terenowy zamknięty (2121, 2131)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

P76117-01 GLASER Pierścień uszczelniający wału korbowego

Montowane w autach

LANCIA

LYBRA (839_) , LYBRA SW (839_)

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

ELRING

325.007

GLASER

76117

GOETM

50-305462-10

LADA

2101-1005034

REINZ

81-21087-10

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone