

P77552-01 GLASER Pierscień uszczelniający wału korbowego



Pierscień uszczelniający wału korbowego

Producent: GLASER

Kod produktu: P77552-01

Jednostka: szt.

Cena: **60,00** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Pierscień uszczelniający wału korbowego (P77552-01), firmy **GLASER**

Informacje

- Materiał: **FPM (fluor-kauczuk)**
- Średnica zewnętrzna [mm]: **79**
- Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału: **A SL**
- Średnica wewnętrzna [mm]: **65**
- Szerokość [mm]: **7**
- Rodzaj gwintu: **Gwint prawoskrętny**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

P77552-01 GLASER Pierscień uszczelniający wału korbowego

Montowane w autach

TOYOTA

LAND CRUISER PRADO (J15), LAND CRUISER 100 (J1), DYNA Platforma / podwozie (KD, LY, Y2, U3, U4, U6, FORTUNER (N5, N6), HIACE / COMMUTER V Autobus (TRH2, KDH2, LH2, GDH2), HIACE V Skrzynia (TRH2, KDH2, LH2, GDH2), LAND CRUISER 90 (J9), HIACE IV Autobus (H1, H2), HILUX VI pick-up (N1), HIACE IV Skrzynia (H1, H2), LAND CRUISER PRADO (J12), HILUX VII pick-up (N1, N2, N3), LAND CRUISER VAN (J15)

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

AJUSA

15063400

BGA

OS0373

CORTECO

19028964B

ELRING

848.450

REINZ

81-53561-00

TOYOT

90080-31098, 90311-65003, 90311-65004

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone