

1102-1001034S-PCS-MS MASTER-SPORT Pierścień uszczelniający wału korbowego



Pierścień uszczelniający wału korbowego

Producent: MASTER-SPORT

Kod produktu: 1102-1001034S-PCS-MS

Jednostka: szt.

Cena: **12,00** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Pierścień uszczelniający wału korbowego (1102-1001034S-PCS-MS), firmy **MASTER-SPORT**

Informacje

- Lokalizacja w aucie: **Od strony czołowej**
- Ciężar netto [kg]: **0,02**
- Grubość [mm]: **7**
- Średnica wewnętrzna [mm]: **30**
- Numer produkcyjny: **1102-1001034-SET/3/**
- Ciężar brutto [kg]: **0,02**
- Średnica zewnętrzna [mm]: **45**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

1102-1001034S-PCS-MS MASTER-SPORT Pierścień uszczelniający wału korbowego

Montowane w autach

LADA	1200-1600 , 1200-1500 Kombi , TOSCANA (2107) , NOVA (2105) , NOVA Kombi (2104) , NIVA samochód terenowy zamknięty (2121, 2131)
ZAZ	TAVRIA (1102)

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

MS	MSCR00000
ZAZ	2101-2401034

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone