

2101-3103038-SET/2/-MS MASTER-SPORT Pierscień uszczelniający wału korbowego



Pierscień uszczelniający wału korbowego

Producent: MASTER-SPORT

Kod produktu: 2101-3103038-SET/2/-MS

Jednostka: szt.

Cena: **12,00** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Pierscień uszczelniający wału korbowego (2101-3103038-SET/2/-MS), firmy **MASTER-SPORT**

Informacje

- Lokalizacja w aucie: **Od strony czołowej**
- Numer produkcyjny: **2101-3103038-SET**
- Ciężar netto [kg]: **0,04**
- Ciężar brutto [kg]: **0,05**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

LADA

1200-1600 , 1200-1500 Kombi , TOSCANA (2107) , NOVA (2105) , NOVA Kombi (2104) , NIVA samochód terenowy zamknięty (2121, 2131)

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

2101-3103038-SET/2/-MS MASTER-SPORT Pierścień uszczelniający wału korbowego

Numery OEN

LADA

2101-3103038

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone