

81-53816-00 REINZ Pierścień uszczelniający wału korbowego



Pierścień uszczelniający wału korbowego

Producent: REINZ

Kod produktu: 81-53816-00

Jednostka: szt.

Cena: **48,00** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Pierścień uszczelniający wału korbowego (81-53816-00), firmy **REINZ**

Informacje

- Materiał: **MVQ (silikon-kauczuk)**
- Średnica zewnętrzna [mm]: **104**
- Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału: **SL**
- Średnica wewnętrzna [mm]: **87**
- Szerokość [mm]: **10**
- Rodzaj gwintu: **Gwint lewoskrętny**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

HONDA

CIVIC IX (FK) , ACCORD VII (CL, CN) , ACCORD VII Tourer (CM, CN) , FR-V (BE) , CR-V II (RD_) , CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) , CR-V III (RE_) , ACCORD VIII (CU) , ACCORD VIII Kombi (CW)

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

81-53816-00 REINZ Pierścień uszczelniający wału korbowego

Numery OEN	
AJUSA	15088100
ELRING	474.750
GLASER	P77568-01
HONDA	91214-RBD-E01
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy [iParts.pl](http://iparts.pl)

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone