

Panewki wału korbowego GLYCO H1037/5 STD

Panewki wału korbowego

Producent: GLYCO

Kod produktu: H1037/5 STD

Jednostka: szt

Cena: **127,00** zł z VAT/szt

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)[Kup część](#)

Specyfikacja części

Panewki wału korbowego (H1037/5 STD), firmy **GLYCO**

Informacje

- Wymiar standardowy [STD]:
- położenie / kąt: **1,2,4,5**
- położenie / kąt: **3**
- Numer komponentu: **3136RA**
- Numer komponentu: **3137RA**

Opinie o produkcie

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Numery OEN

PERKINS

735168M91 , 735169M91 , 735170M91 , 735171M91 , 81558 , 81558A , 81558B , 31126361 , 81558C , 31126371 , 31126381 , 31126391

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
801 000 184
lub z tel. komórkowych:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Staniewnicka 22,
03-310 Warszawa
fax: **22 811 10 34**

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone