

## Panewki wału korbowego GLYCO H1062/5 0.25mm

Panewki wału korbowego

Producent: GLYCO

Kod produktu: H1062/5 0.25mm

Jednostka: KPL

Cena: **125,00** zł z VAT/KPL

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

### Specyfikacja części

**Panewki wału korbowego** (H1062/5 0.25mm), firmy **GLYCO**

### Informacje

- Nadwymiar [mm]: **0,250**
- Numer komponentu: **63-651-1**
- położenie / kąt: **1,2,3,4,5**

### Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

### Montowane w autach

**SUZUKI**

LJ 80 (OL), SJ 410 Cabrio (OS), SJ 410, SAMURAI samochód terenowy zamknięty (SJ), CARRY Nadwozie pełne (OS), SUPER CARRY Autobus (ED), CARRY platforma / podwozie (OS), CARRY Autobus (OS)

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Dane spółki

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Sprzedaż części i infolinia:  
**801 000 184**  
lub z tel. komórkowych:  
**22 884 65 45**  
e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

iParto Sp.z o.o.  
ul. Staniewnicka 22,  
03-310 Warszawa  
fax: **22 811 10 34**

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone