

Panewki wału korbowego GLYCO H1160/5 STD

Panewki wału korbowego

Producent: GLYCO

Kod produktu: H1160/5 STD

Jednostka: szt

Cena: **210,00** zł z VAT/szt

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Panewki wału korbowego (H1160/5 STD), firmy **GLYCO**

Informacje

- Wymiar standardowy [STD]:
- Numer komponentu: **GS70221LC/B**
- Numer komponentu: **GS70221LC/T**
- położenie / kąt: **1,2,3,4,5**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

| | |
|-------|---------------------------------|
| OPEL | CAMPO (TF0, TF1) |
| ISUZU | CAMPO (KB) , D-MAX I (TFR, TFS) |

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

| | |
|-------|---|
| ISUZU | 8-97063-261-0 , 8-97063-262-0 , 8-97063-263-0 , 94340693 , 8-94168-553-0 , 94340694 , 8-94314-314-0 , 94340695 , 8-94338-581-0 , 97063261 , 8-94340-693-0 , 97063262 , 8-94340-694-0 , 97063263 , 8-94340-695-0 , 8-94462-131-0 |
|-------|---|

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
801 000 184
lub z tel. komórkowych:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp.z o.o.
ul. Staniewnicka 22,
03-310 Warszawa
fax: **22 811 10 34**

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone