

Łożysko koła MAPCO 26900



Łożysko koła

Producent: MAPCO

Kod produktu: 26900

Jednostka: szt

Cena: **116,00** zł z VAT/szt

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)[Kup część](#)

Specyfikacja części

Łożysko koła (26900), firmy **MAPCO**

Informacje

- Szerokość [mm]: **37**
- Średnica wewnętrzna [mm]: **44**
- Średnica zewnętrzna [mm]: **82,5**
- Dodatkowe Elementy oraz Informacje: **ze zintegrowanym magnetycznym pierścieniem czujnika**

Opinie o produkcie

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

LAND ROVER

FREELANDER (L314) , FREELANDER Soft Top (L314) , FREELANDER 2 (L359)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Dane spółki

www.iparts.plSprzedaż części i infolinia:
801 000 184
lub z tel. komórkowych:
22 884 65 45
e-mail: **handlowy@iparts.pl**iParto Sp.z o.o.
ul. Staniewnicka 22,
03-310 Warszawa
fax: **22 811 10 34**Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Łożysko koła MAPCO 26900

Montowane w autach

ROVER	75 (RJ) , 75 Tourer (RJ)
MG	MG ZT , MG ZT- T

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

FAG	713 6203 10
FIRST LINE	FBK947
FLENNOR	FR870126
LAND ROVER	LR0 41425 , RFC000010
METZGER	WM 161.26
NK	754007
OPTIMAL	881237
ROVER	RUD100120 , RUD 100150 , GHK 1692 , BK1219
SKF	VKBA 3603
SNR	R161.26
VEMA	516126

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
801 000 184
lub z tel. komórkowych:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp.z o.o.
ul. Staniewnicka 22,
03-310 Warszawa
fax: **22 811 10 34**

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone