

Zestaw naprawczy korpusu osi TRISCAN 8500 23802



Zestaw naprawczy korpusu osi

Producent: TRISCAN

Kod produktu: 8500 23802

Jednostka: szt.

Cena: **124,00** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)[Kup część](#)

Specyfikacja części

Zestaw naprawczy korpusu osi (8500 23802), firmy **TRISCAN**

Informacje

- Ilość montowana w aucie: **1**

Opinie o produkcie

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

MERCEDES-BENZ

190 (W201), HECKFLOSSE (W110), SEDAN (W124), KOMBI T-Model (S124), SL (W121), COUPE (C124), CABRIOLET (A124), KLASA S (W140), KLASA C (W202), PONTON (W121), KLASA C T-Model (S202), CLK (C208), CLK kabriolet (A208)

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Staniewnicka 22,
03-310 Warszawa
fax: **22 811 10 34**www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Zestaw naprawczy korpusu osi TRISCAN 8500 23802

Numery OEN	
FEBI	06676
FIRST LINE	FSK6198
FLENNOR	FL5129-J
LEMFO	10979
MAPCO	33910
MERCE	124 350 03 41 , 124 350 64 08 , A 124 350 03 41 , A 124 350 64 08
METZGER	52055249 , ME-2742
MEYLE	014 035 0073
MONROE	L23802
OPTIMAL	F8-6230
REDAELLI R	ME-2742
RUV	985122
SIDEM	849303
TOPRAN	400 536
TRISCAN	11-RK-6676 , 1215-25017 , 311L23802 , 311TD599W , 3410979 01 , 3423802 , 850023802
TRW	400 536
VAICO	V30-7297

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy [iParts.pl](http://iparts.pl)

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Stanewnicka 22,
03-310 Warszawa
fax: **22 811 10 34**

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone