

## D3425 AUTOFREN SEINSA Zestaw naprawczy siłownika sprzęgła



### Zestaw naprawczy siłownika sprzęgła

Producent: AUTOFREN SEINSA

Kod produktu: D3425

Jednostka: szt.

Cena: **15,00** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)[Kup część](#)

#### Specyfikacja części

**Zestaw naprawczy siłownika sprzęgła (D3425), firmy AUTOFREN SEINSA**

#### Informacje

• Średnica [mm]: **21**• Dla numeru OE: **41710-24A10**

#### Opinie o produkcie

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

#### Montowane w autach

**MITSUBISHI**

COLT I (A15\_A), COLT II (C1\_A), COLT III (C5\_A), LANCER II (A17\_), LANCER F (A15\_), LANCER III (C1\_A, C6\_A), LANCER III Station Wagon (C1\_V, C3\_V), LANCER IV (C6\_A, C7\_A), LANCER IV liftback (C6\_A, C7\_A), GALANT VI sedan (E3\_A), GALANT VI (E3\_A), SPACE WAGON (D0\_V/W), COLT IV (CA\_A), SPACE WAGON (N3\_W, N4\_W), GALANT VII sedan (E5\_A, E7\_A, E8\_A), GALANT VII (E5\_A, E7\_A, E8\_A), LANCER V (CB\_A, CD\_A, CE\_A), LANCER V Station Wagon (CB\_W, CD\_W), CARISMA (DA\_), COLT V (CJ\_CP\_), LANCER VI (CJ\_CP\_), CARISMA sedan (DA\_), GALANT VIII (EA\_), GALANT VIII Kombi (EA\_), SPACE WAGON (N9\_W, N8\_W), SPACE RUNNER (N6\_W), LANCER VII (CS\_A, CT\_A)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

**Sklep internetowy iParts.pl**Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**  
e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)**Dane spółki**iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711**www.iparts.pl**Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

## D3425 AUTOFREN SEINSA Zestaw naprawczy siłownika sprzęgła

### Montowane w autach

**HYUNDAI**

ACCENT I (X-3) , ACCENT sedan (X-3) , LANTRA I (J-1) , PONY (X-2) , PONY / EXCEL sedan (X-2) , S COUPE (SLC) , SONATA II (Y-2) , SONATA III (Y-3) , LANTRA II (J-2) , COUPE I (RD) , H100 Autobus (P) , PONY (X-1) , SONATA IV (EF) , H100 Skrzynia , PONY , PONY Wagon , PONY sedan (X-1) , ACCENT II (LC) , H-1 Skrzynia (A1) , ELANTRA III (XD) , ELANTRA III sedan (XD) , H-1 / STAREX Autobus (A1) , ATOS (MX) , COUPE II (GK) , ACCENT II sedan (LC) , ACCENT III (MC) , ACCENT III sedan (MC) , H-1 Platforma / podwozie , H-1 Cargo (TQ) , H-1 Travel (TQ)

[Sprawdź szczegóły](#)

### Numery OEN

**A.B.S.**

53449 , 71176 , 73318

**ERT**

300356

**FRENKIT**

520005

**HYUNDAI**

41710-24A10 , 41710-33A10 , 41710-33A20 , 41710-43B00

**MITSUBISHI**

MB997788 , MD997838

**PBR**

K1779S , K1996S

**SEIKEN**

220-31382 , SK31381 , SK31381-2

**TRW**

SP9256

**VOLVO**

30871688

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

**Sklep internetowy iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**  
e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

**Dane spółki**

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

**www.iparts.pl**

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone