

## 0 092 S40 240 BOSCH Akumulator



### Akumulator

Producent: BOSCH

Seria: S4

Kod produktu: 0 092 S40 240

Jednostka: szt.

Cena: **405,00** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

### Specyfikacja części

**Akumulator** (0 092 S40 240), firmy **BOSCH**, Seria: **S4**

### Informacje

- Napięcie [V]: **12**
- Prąd rozruchu wg EN [A]: **540**
- Szerokość [mm]: **173**
- Położenie biegunów: **0**
- Rodzaj bieguna: **1**
- Pojemność akumulatora [Ah]: **60**
- Długość [mm]: **232**
- Wysokość [mm]: **225**
- Wykonanie strefy podłogowej: **B00**

### Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

### Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**  
e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

### Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

### [www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

# 0 092 S40 240 BOSCH Akumulator

Montowane w autach	
<b>MITSUBISHI</b>	OUTLANDER II (CW_W), ASX (GA_W), GALANT VIII Kombi (EA), PAJERO IV Van (V9_W, V8_W, V8_V), COLT V (CJ_W, CP_W), OUTLANDER I (CU_W), GRANDIS (NA_W), LANCER VII (CS_A, CT_A), PAJERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO CLASSIC (V2_W), OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
<b>MAZDA</b>	CX-7 (ER), 323 I (FA), 323 I Station Wagon (FA), 323 II Hatchback (BD), 323 II (BD), 323 III Hatchback (BF), 323 III (BF), 323 III Station Wagon (BW), 626 II (GC), 626 II Hatchback (GC), 626 III (GD), 626 III Hatchback (GD), 626 III coupe (GD), 626 III Station Wagon (GV), 929 II (HB), 929 II coupe (HB), 929 II Kombi (HV), 929 III (HC), E Autobus (SR1), 323 S IV (BG), 323 C IV (BG), 323 F IV (BG), RX-7 II (FC), MX-3 (EC), MX-6 (GE), 626 IV (GE), 626 IV Hatchback (GE), XEDOS 6 (CA), 6 Hatchback (GH), 6 Kombi (GH), 323 C V (BA), 323 F V (BA), E Platforma / podwozie (SD1), E Platforma / podwozie (SD1, SL), 323 S V (BA), MPV I (LV), E Skrzynia (SR2), 323 P V (BA), 626 V (GF), 626 V Hatchback (GF), 626 V Station Wagon (GW), 323 F VI (BJ), 323 S VI (BJ), 5 (CW), PREMACY (CP), MPV II (LW), E Skrzynia, 6 Hatchback (GG), 6 sedan (GG), 6 Station Wagon (GY), 3 (BK), 3 sedan (BK), 5 (CR19), 929 IV (HD), 2 (DE, DH), RX-7 II kabriolet, 3 sedan (BL), 626 II coupe (GC), 3 (BL), 6 sedan (GH), MX-6 (GD), CX-5 (KE, GH), CX-5 (KF), 3 liftback (BP), 3 sedan (BP), PREMACY Van (CP)
<b>TOYOTA</b>	CORONA liftback (T13), CRESSIDA sedan (X3), CRESSIDA sedan (X6), CARINA II (TA4, TA6), CARINA III Kombi (A6), CARINA IV sedan (T15), CARINA IV (T15), CARINA V sedan (T17), CARINA V (T17), CARINA V Kombi (T17), TERCEL (L1, L2), CAMRY Liftback (V1), CAMRY sedan (V1), CAMRY (V2), CAMRY (V1), CAMRY Kombi (V2), CAMRY Kombi (V1), CELICA coupe (A4), CELICA (A4), CELICA (A6), CELICA liftback (T16), CELICA coupe (T16), CELICA kabriolet (T16), CELICA coupe (T18), CELICA kabriolet (T18), PREVIA I (R1, R2), CARINA E VI sedan (T19), CARINA E VI (T19), CARINA E VI Sportswagon (T19), COROLLA (E10), CELICA coupe (T20), RAV 4 I (A1), COROLLA Kombi (E10), LAND CRUISER 90 (J9), CRESSIDA Station Wagon (X3), CARINA I (TA1), CELICA coupe (A2), CELICA coupe (A6), CORONA (T1), CORONA (RT1), CRESSIDA Station Wagon (X6), PICNIC (XM1), COROLLA Kombi (E11), COROLLA (E11), COROLLA Compact (E11), COROLLA Liftback (E11), CELICA kabriolet (T20), RAV 4 I Cabrio (A1), CORONA Kombi (RT18), CELICA coupe (T23), COROLLA Compact (E10), COROLLA Liftback (E10), LAND CRUISER (J4, J5), GT 86 coupe (ZN6), AVENTIS VERSO (M2), CAMRY sedan (V3), COROLLA (E12), COROLLA Verso (E12), COROLLA FX Compact (E8B), RAV 4 III (A3), CRESSIDA sedan (X7), LAND CRUISER PRADO (J12), PREVIA III (R2, R5), AURION (V4), URBAN CRUISER (P1), HIACE II pick-up (H11, H2, H3, H4), AVALON sedan (X1), COROLLA sedan (E18, ZRE1), HIACE I pick-up (H10)
<b>LEXUS</b>	ES (VCV10, VZV21), ES (MCV, VZV)
<b>NISSAN</b>	SUNNY II (N13, B12), SUNNY II Hatchback (N13), SUNNY II coupe (B12), SUNNY II Traveller (B12), SUNNY III (N14), SUNNY III Liftback (N14), SUNNY III Hatchback (N14), SUNNY III Traveller (Y10), BLUEBIRD (U11), BLUEBIRD Station Wagon (WU11), BLUEBIRD (T72, T12, U12), BLUEBIRD Hatchback (T72, T12), MAXIMA III (J30), 100NX (B13), URVAN Autobus (E24), TERRANO I (WD21), PRAIRIE (M10, NM10), PRAIRIE PRO (M11), MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32), ALMERA I Hatchback (N15), ALMERA I (N15), 370Z Roadster (Z34), SUNNY III nadwozie zamknięte / kombi (Y10), URVAN Skrzynia (E24), QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E), MAXIMA / MAXIMA QX IV Station Wagon (A32), PICK UP (D22), 350Z coupe (Z33), 350Z Roadster (Z33), MURANO I (Z50), X-TRAIL II (T31), MAXIMA II (PU11), QUEST (V42), MURANO II (Z51), 370Z coupe (Z34), JUKE (F15), QUEST Mini Passenger Van, ROGUE, MURANO III (Z52), JUKE Van (F15), QASHQAI / QASHQAI +2 I VAN (J10, JJ10E)
<b>HONDA</b>	LEGEND I (HS, KA), LEGEND I coupe (KA), NSX I coupe (NA), NSX I kabriolet (NA), SHUTTLE (RA), CR-V IV (RM), ACCORD VI (CK, CG, CH, CF), ACCORD VI Hatchback (CH, CL), ODYSSEY (RL1, RA6, RA), ODYSSEY nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (RL3, RL4), CIVIC IX (FK), CIVIC IX Tourer (FK)
<b>SUBARU</b>	LEGACY I (BC), LEGACY I Kombi (BC, BJF), IMPREZA sedan (GC), IMPREZA Kombi (GF), LEGACY II (BD), LEGACY II Kombi (BG), IMPREZA coupe (GFC), IMPREZA sedan (GE, GV), FORESTER (SF), LEONE III Kombi, LEGACY III Kombi (BH), LEGACY III (BE), IMPREZA sedan (GD), IMPREZA Kombi (GG), OUTBACK (BE, BH), FORESTER (SG), OUTBACK (BL, BP), LEGACY IV (BL), LEGACY IV Kombi (BP), TRIBECA (B9), IMPREZA liftback (GR, GH, G3), LEGACY OUTBACK (BG), FORESTER (SH), IMPREZA sedan (GJ), BRZ, IMPREZA liftback (GP), LEGACY V (BM), WRX sedan (GJ), FORESTER (SJ), XV (GT)
<b>ISUZU</b>	GEMINI (JT), GEMINI sedan (JT), GEMINI, GEMINI sedan, IMPULSE
<b>KIA</b>	SPORTAGE SUV (K00), CEE'D SW (ED), PRO CEE'D (ED), CEE'D liftback (ED), SPORTAGE III (SL), SHUMA I (FB), RIO III (UB), RIO liftback (DC), RIO sedan (DC), PICANTO (SA), VENGIA (YN), CEE'D (JD), RIO III sedan (UB), OPTIMA (FSGDS6B), PRO CEE'D (JD), OPTIMA (JF), RIO III Hatchback Van (UB), SPORTAGE VAN
<b>SUZUKI</b>	X-90 (EL), GRAND VITARA I (FT, HT), JIMNY samochód terenowy zamknięty (SN), GRAND VITARA II (JT, TE, TD), GRAND VITARA I samochód terenowy otwarty (GT)
<b>SSANGYONG</b>	MUSSO (FJ)
<b>HYUNDAI</b>	i20 I (PB, PBT), ix20 (JC), i30 (FD), COUPE II (GK), TUCSON (JM), i10 I (PA), SONATA V (NF), COUPE I (RD), ix35 (LM, EL, ELH), i30 Kombi (GD), i30 (GD), i30 coupe, i20 II (GB, IB), i20 II Hatchback Van (GB, IB), i30 Kombi Van (GDE, GD), i30 Hatchback Van (GDE), TUCSON Nadwozie pełne/SUV (JM)
<b>FORD</b>	ECONOVAN (KBA, KCA), ECONOVAN Skrzynia (KAA)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
22 884 65 45  
e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp. z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

## 0 092 S40 240 BOSCH Akumulator

Montowane w autach	
ASIA MOTORS	ROCSTA samochód terenowy otwarty (AM102) , ROCSTA samochód terenowy zamknięty (AM102)
DAEWOO	LUBLIN II Skrzynia , LUBLIN II Platforma / podwozie , LUBLIN II Autobus
GEO	TRACKER Cabrio , TRACKER Station Wagon
INFINITI	EX , FX , G coupe , G sedan , G kabriolet , Q60 coupe , Q60 kabriolet , Q50 , QX70
PEUGEOT	4008
<a href="#">Sprawdź szczegóły</a>	

Numery OEN	
ACDELCO	2665
BANNER POI	56068 , P60 68
BOSCH	0 093 A56 0S4 , 0 180 655 015 , 0 180 656 01W , 550 041 036 , 560 068 039 , 560 162 042 , 560410054 , 6DA
CITRO	5600 ST , 5600 TF , E364049
DETA	DB604 , DB605
EXIDE	EA654 , EB604
FORD	YU2J 10655 JA4A
FULMEN	060302-A , FA654 , FB604 , Z7
HONDA	31500-S1A-G11 , 31500-SV2-001 HE , 31500-SV2-011 HE , 31500-TP6-R01
HOTCH	31500TP6R01
HYUNDAI	37110 09100 , 37110 27201 , 371101F600 , 371101G200 , 371101H600 , 371101H800 , 371101W680 , 371102E000 , 371102E100 , 371102L800 , 371104U000 , DP370APU060CH0U , DP370APU070CH2U
INFIN	24410 48S72 , 244101MG0A , 2441048S7A
LEXUS	2880031290 , 2880031291 , 2880042041

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**  
e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

# 0 092 S40 240 BOSCH Akumulator

Numery OEN	
MAZDA	FE05-18-520 , FE05185209B , N256-18-520 , PEAR-18-520 , ZYA1-18-520
MITSUBISHI	75D23L , 8201A137 , MME56533D , MME56533W , MZ690078
Motorcraft	1 112 629
NISSA	24410 06H73 , 24410 48S72 , 244101JB0A , 244101JB0AHR , 244101MG0A , 2441036M7B , 2441048S7A , 2441095F0C , KE240 60J00 , KE240 89928 , KE241 60J00
PEUGE	5600 TF , E364049
REMA GERMA	0 182 756 068
RENAU	2441006H73 , 244101MG0A
SOGEFIPRO	220 D 20 , 260 D 23 , D23 60
SONNAK	SA654 , SB950
SUBAR	82110 AA010 , 82110 AA011 , 82110 AA012 , 82110 AE000 , 82110 AE011
SUZUK	33610 77E20 BMF , 33610-77E60 , 3361052DV0 , 3361052DV1
TOYOT	28800 15050 , 28800 15060 , 28800 21190 , 28800 31290 , 28800 31291 , 28800 42030 , 28800 42041 , 28800 42061 , 28800 55502 83 , 28800 64010 , 28800-YZZAC , 28800-YZZAE , 28800YZZJA
TUDOR	451 68 , 560 68 , TA654 , TB604
VARTA	0 560 68 310 , 1 560 68 310 , 560 068 039 3100 , 560 162 042 2082 , 560 410 054 3132 , D47
YUASA	005 , 50D20L , 55D20L , 55D23L , 60D23L , 65D23L , YBX3005 , YBX3205 , YBX5005
<a href="#">Sprawdź szczegóły</a>	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**  
 e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

iParto Sp.z o.o.  
 ul. Szeligowska 48B,  
 05-850 Szeligi  
 Warszawa Bemowo  
 NIP: 5242878832  
 Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.  
 Wszelkie prawa zastrzeżone