

## 0904006 METZGER Czujnik ustawienia przepustnicy



### Czujnik ustawienia przepustnicy

Producent: METZGER

Kod produktu: 0904006

Jednostka: szt.

Cena: **450,00** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

### Specyfikacja części

**Czujnik ustawienia przepustnicy** (0904006), firmy **METZGER**

### Informacje

- Wersja: **OE**
- Ilość biegunów: **3**
- Kierunek obrotów: **Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara**

### Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

### Montowane w autach

**FORD**

SCORPIO I (GAE, GGE) , SCORPIO I sedan (GGE) , SCORPIO I Turnier (GGE) , SCORPIO II (GFR, GGR) , SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) , SIERRA II Turnier (BNG) , SIERRA II liftback (GBC, GBG) , SIERRA II (GBG, GB4)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**  
e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

## 0904006 METZGER Czujnik ustawienia przepustnicy

### Montowane w autach

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>ROVER</b>      | MINI liftback , 800 (XS) , 800 liftback (XS) , 200 II liftback (XW) , 200 II kabriolet (XW) , 200 coupe (XW) , 400 II (XW) , 100 / METRO liftback (XP) , 400 Tourer (XW) , 100 kabriolet (XP) , 600 I (RH) , MINI kabriolet (XN) , 400 II liftback (RT) , 200 II liftback (RF) , 400 II (RT) , 800 coupe , 75 (RJ) , 25 I liftback (RF) , 45 I liftback (RT) , 45 I sedan (RT) , 75 I Tourer (RJ) , STREETWISE liftback |
| <b>LAND ROVER</b> | FREELANDER I (L314) , FREELANDER I Soft Top (L314)  |
| <b>MG</b>         | MGF (RD) , MG ZS , MG ZT , MG ZS Hatchback , MG ZT- T , MG ZR , MG TF   |

[Sprawdź szczegóły](#)

### Numery OEN

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>ERA</b>        | 550205  |
| <b>FORD</b>       | 5028499 , 6145039 , 6162877 , 6185106 , 6444052 , 6590860 , 6854780 , 86TF-9B989 AA , 86TF-9B989 AD , 90TF-9B989 AA , 90TF-9B989 BA |
| <b>HOFFER</b>     | 7513102   |
| <b>INTERMOTOR</b> | 19935   |
| <b>LUCAS_ELEC</b> | SEB855  |
| <b>MEATDORIA</b>  | 83102   |
| <b>PIERBURG</b>   | 4.02003.06.0  |
| <b>QUINTON HA</b> | XPOT403   |
| <b>ROVER</b>      | JZX 3491 , MHB 101440   |
| <b>SIDAT</b>      | 84.137  |
| <b>VEMO</b>       | V25-72-1039   |

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

#### Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**  
e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

#### Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

#### [www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone