

18-3589-85-6 TYC Lampa kierunkowskazu



Lampa kierunkowskazu

Producent: TYC

Kod produktu: 18-3589-85-6

Jednostka: szt.

Cena: **18,00** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)[Kup część](#)

Specyfikacja części

Lampa kierunkowskazu (18-3589-85-6), firmy **TYC**

Informacje

- Lokalizacja w aucie: **Z obu stron**
- Lokalizacja w aucie: **Montaż boczny**
- Kolor: **Transparentny**
- Rodzaj rejestracji: **Nie badany na znak E**

Opinie o produkcie

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

VW	GOLF III (1H1) , VENTO (1H2) , GOLF III Variant (1H5) , GOLF III Cabriolet (1E7)
SEAT	IBIZA II (6K1) , CORDOBA (6K1, 6K2)

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

18-3589-85-6 TYC Lampa kierunkowskazu

Numery OEN	
ALKAR	3103126
JOHNS	95 38 21-11 , 953821-11
KLOKKERH	95220590
SCHLIECKMA	50451260
SEAT	3A0949101
SPILU	542053
TYC	18-3589-H5-6M
VW	3A0949101
VWSEA	3A0949101
WEZEL	5883913

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone