

Łożysko wału rozrządu GLYCO 53-4753 SEMI

Łożysko wału rozrządu

Producent: GLYCO

Kod produktu: 53-4753 SEMI

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Zapytaj o cenę](#)

Specyfikacja części

Łożysko wału rozrządu (53-4753 SEMI), firmy **GLYCO**

Informacje

- Przetwarzanie: **połowicznie**
- Numer komponentu: **53-4753**
- położenie / kąt: **1**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Numery OEN

MAN

51.04410-1038

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
801 000 184
lub z tel. komórkowych:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp.z o.o.
ul. Staniewnicka 22,
03-310 Warszawa
fax: **22 811 10 34**

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone