

H046/5 STD GLYCO Panewki wału korbowego



Panewki wału korbowego

Producent: GLYCO

Kod produktu: H046/5 STD

Jednostka: szt.

Cena: **242,00** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Panewki wału korbowego (H046/5 STD), firmy **GLYCO**

Informacje

- Położenie / kąt: **1,2,4,5**
- Numer komponentu: **02-3755**
- Wymiar standardowy [STD]:
- Położenie / kąt: **3**
- Numer komponentu: **02-3756H**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

H046/5 STD GLYCO Panewki wału korbowego

Montowane w autach

VOLVO	850 (854) , S40 I (644) , V40 Kombi (645) , 850 Kombi (855) , V60 I (155, 157) , XC60 I SUV (156) , S80 II (124) , V70 I (875, 876) , V70 III (135) , S40 II (544) , V50 (545) , C30 (533) , S60 II (134) , XC70 II (136) , V40 liftback (525, 526) , XC90 II (256) , V90 II Kombi (235, 236) , S90 II (234) , XC60 II (246) , XC40 (536) , V60 II (225, 227) , S60 III (224)
RENAULT	LAGUNA I (B56_ , 556_) , LAGUNA I Grandtour (K56_) , SAFRANE II (B54_)
	Sprawdź szczegóły

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone