

Panewki wału korbowego GLYCO H1141/4 STD

Panewki wału korbowego

Producent: GLYCO

Kod produktu: H1141/4 STD

Jednostka: szt

Cena: **159,00** zł z VAT/szt

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)[Kup część](#)

Specyfikacja części

Panewki wału korbowego (H1141/4 STD), firmy **GLYCO**

Informacje

- Wymiar standardowy [STD]:
- Numer komponentu: **63-255-1**

Opinie o produkcie

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

DAIHATSU	CUORE I (L55, L60) , CHARADE II (G11, G30) , CHARADE I (G10) , CHARADE III (G100, G101, G102) , HIJET Autobus (S85) , HIJET Nadwozie pełne (S85) , SPARCAR Autobus (S7_) , SPARCAR Nadwozie pełne (S7_) , HIJET Nadwozie pełne (S8_) , HIJET Autobus
PIAGGIO	PORTER Nadwozie pełne , PORTER platforma / podwozie
KIA	TOWNER Autobus , TOWNER Nadwozie pełne

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

DAIHATSU	11702-87707 , 11701-87703 , 11701-87705-02 , 11701-87706-02 , 11702-87703 , 11702-87704 , 11702-87705 , 11702-87706
-----------------	---

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Dane spółki

www.iparts.plSprzedaż części i infolinia:
801 000 184
lub z tel. komórkowych:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pliParto Sp.z o.o.
ul. Staniewnicka 22,
03-310 Warszawa
fax: **22 811 10 34**Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone