

## Pierścień uszczelniający chłodnicy oleju PAYEN KK5686



### Pierścień uszczelniający chłodnicy oleju

Producent: PAYEN

Kod produktu: KK5686

Jednostka: szt.

Cena: **9,00** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)[Kup część](#)

### Specyfikacja części

**Pierścień uszczelniający chłodnicy oleju** (KK5686), firmy **PAYEN**

### Informacje

- Wysokość [mm]: **5,00**
- Średnica wewnętrzna [mm]: **59,00**
- Materiał: **Guma**

### Opinie o produkcie

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

### Montowane w autach

**AUDI**

80 (81, 85, B2), 80 (89, 89Q, 8A, B3), COUPE (89, 8B), 100 (4A2, C4), 80 (8C2, B4), 80 Avant (8C5, B4), 100 Avant (4A5, C4), CABRIOLET (8G7, B4), A8 (4D2, 4D8), A6 (4A2, C4), A6 Avant (4A5, C4), A4 (8D2, B5), A4 Avant (8D5, B5), A3 (8L1), A6 (4B2, C5), A6 Avant (4B5, C5), TT (8N3), TT Roadster (8N9), 90 (89, 89Q, 8A, B3)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Dane spółki

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)Sprzedaż części i infolinia:  
**801 000 184**  
lub z tel. komórkowych:  
**22 884 65 45**  
e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)iParto Sp.z o.o.  
ul. Staniewnicka 22,  
03-310 Warszawa  
fax: **22 811 10 34**Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

## Pierścień uszczelniający chłodnicy oleju PAYEN KK5686

### Montowane w autach

<b>VW</b>	GOLF I (17), JETTA I (16), GOLF II (19E, 1G1), JETTA II (19E, 1G2, 165), PASSAT (32B), PASSAT (3A2, 351), SANTANA (32B), SCIROCCO (53B), CORRADO (53I), TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7), GOLF III (1H1), VENTO (1H2), LT 28-35 I Autobus (281-363), GOLF III Variant (1H5), GOLF III Cabriolet (1E7), PASSAT Variant (3A5, 351), PASSAT Variant (33B), GOLF I Cabriolet (155), POLO (6N1), SHARAN (7M8, 7M9, 7M6), CADDY I (14), PASSAT sedan (32B), POLO CLASSIC (6V2), CADDY II Furgon (9K9A), PASSAT (3B2), TRANSPORTER IV Furgon (70A, 70H, 7DA, 7DH), TRANSPORTER IV platforma / podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, LT 28-35 I Furgon (281-363), LT 28-35 I platforma / podwozie (281-363), PASSAT Variant (3B5), PASSAT Variant (33), GOLF IV (1J1), LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK), LT 28-46 II platforma / podwozie (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM), LT 28-46 II Furgon (2DA, 2DD, 2DH), LUPO (6X1, 6E1), NEW BEETLE (9C1, 1C1), POLO Variant (6V5), BORA (1J2), GOLF IV Cabriolet (1E7), CADDY II pick-up (9U7), GOLF IV Variant (1J5), BORA Variant (1J6), POLO (6N2), LT 40-55 I Furgon (291-512), LT 40-55 I platforma / podwozie (293-909), CADDY II kombi (9K9B)
<b>SEAT</b>	TOLEDO I (1L), IBIZA II (6K1), CORDOBA (6K1, 6K2), INCA (6K9), ALHAMBRA (7V8, 7V9), CORDOBA Vario (6K5), AROSA (6H), TOLEDO II (1M2), LEON (1M1)
<b>SKODA</b>	FELICIA I (6U1), FELICIA I kombi (6U5), OCTAVIA I (1U2), FELICIA I pick-up (6UF, 6U7), OCTAVIA I Combi (1U5), FELICIA II (6U1), FELICIA II kombi (6U5)
	<a href="#">Sprawdź szczegóły</a>

### Numery OEN

<b>AJUSA</b>	00842800
<b>ELRING</b>	634.380
<b>ELWISROYAL</b>	7156094
<b>FEBI</b>	18776
<b>FORD</b>	1094729
<b>GOETM</b>	50-029051-00
<b>MERCE</b>	0249979548
<b>PORSC</b>	95510707000, 95510707001
<b>SWAG</b>	31918776
<b>VAG</b>	038117070A
<b>VOLVO</b>	1328232
<b>VW</b>	021117070A, 038117070A, 038117070B
	<a href="#">Sprawdź szczegóły</a>

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
**801 000 184**  
 lub z tel. komórkowych:  
**22 884 65 45**  
 e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

iParto Sp.z o.o.  
 ul. Staniewnicka 22,  
 03-310 Warszawa  
 fax: **22 811 10 34**

Copyright © Sp. z o.o.  
 Wszelkie prawa zastrzeżone