

38238 FEBI BILSTEIN Pierścień uszczelniający



Pierścień uszczelniający

Producent: FEBI BILSTEIN

Kod produktu: 38238

Jednostka: szt.

Cena: **34,00** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Pierścień uszczelniający (38238), firmy **FEBI BILSTEIN**

Informacje

- Grubość [mm]: **10,0**
- Średnica zewnętrzna [mm]: **47,0**
- Materiał: **ACM (poliakryl-kauczuk)**
- Lokalizacja w aucie: **Od strony czołowej**
- Ciężar [kg]: **0,01**
- Średnica wewnętrzna [mm]: **32,0**
- Kierunek obrotów: **Zgodnie z ruchem wskazówek zegara**
- Materiał: **PTFE (Polytetrafluorethylen)**
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: **Dla wału korbowego**
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: **Dla wałka rozrządu**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

38238 FEBI BILSTEIN Pierścień uszczelniający

| Montowane w autach | |
|--------------------|--|
| SEAT | LEON (1P1) , ALHAMBRA (7V8, 7V9) , CORDOBA (6K1, 6K2) , IBIZA II (6K1) , CORDOBA Vario (6K5) , AROSA (6H1) , TOLEDO II (1M2) , LEON (1M1) , IBIZA III (6L1) , CORDOBA (6L2) , ALTEA (5P1) , TOLEDO III (5P2) , ALTEA XL (5P5, 5P8) , IBIZA IV (6J5, 6P1) , IBIZA IV SC (6J1, 6P5) , EXEO (3R2) , EXEO ST (3R5) , IBIZA IV ST (6J8, 6P8) , TOLEDO IV (KG3) , IBIZA IV Nadwozie pełne / liftback (6J1) , CORDOBA VARIO nadwozie zamknięte / kombi (6K5) , ALHAMBRA VAN (7V8, 7V9) |
| VW | TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7) , GOLF III Cabriolet (1E7) , TOURAN (1T3) , CADDY III Nadwozie pełne/minivan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , GOLF VI (5K1) , SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) , PASSAT B6 Variant (3C5) , PASSAT B5 (3B2) , JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) , TRANSPORTER IV Skrzynia (70A, 70H, 7DA, 7DH) , PASSAT B5 Variant (3B5) , POLO III CLASSIC (6V2) , GOLF VI kabriolet (517) , GOLF IV (1J1) , TRANSPORTER IV Platforma / podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) , LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK) , LT 28-46 II Platforma / podwozie (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) , LT 28-46 II Skrzynia (2DA, 2DD, 2DH) , LUPO I (6X1, 6E1) , NEW BEETLE (9C1, 1C1) , POLO Variant (6V5) , TIGUAN (5N_) , GOLF IV Cabriolet (1E7) , BORA I (1J2) , CADDY III nadwozie wielkoprzestronne (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) , JETTA III (1K2) , SCIROCCO III (137, 138) , BEETLE (5C1, 5C2) , GOLF IV Variant (1J5) , BORA Variant (1J6) , POLO V (6R1, 6C1) , POLO (6N2) , PASSAT B5.5 (3B3) , PASSAT B5.5 Variant (3B6) , POLO (9N, 9A_) , NEW BEETLE kabriolet (1Y7) , TOURAN (1T1, 1T2) , MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) , GOLF V (1K1) , TRANSPORTER V Platforma / podwozie (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ) , TRANSPORTER V Skrzynia (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) , TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) , POLO IV sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) , PASSAT B6 (3C2) , FOX liftback (5Z1, 5Z3, 5Z4) , EOS (1F7, 1F8) , CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) , CRAFTER 30-50 Skrzynia (2E_) , CRAFTER 30-50 Platforma / podwozie (2F_) , GOLF V Variant (1K5) , PASSAT CC B6 (357) , GOLF VI Variant (AJ5) , BEETLE kabriolet (5C7, 5C8) , GOLF IV Van (1J1) , POLO Van nadwozie zamknięte / kombi (6V5) , GOLF VAN IV Variant (1J5) , SCIROCCO Van (137) , GOLF VI Van (5K1_) , POLO Van (6R) , GOLF VAN VI Variant (AJ5) , GOLF PLUS Van (521) , SHARAN VAN (7M_) , TIGUAN VAN (5N_) , TOURAN VAN (1T3) , TOURAN VAN (1T1, 1T2) , CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) |
| AUDI | A4 B5 (8D2) , A4 B5 Avant (8D5) , A8 D2 (4D2, 4D8) , A3 (8L1) , A3 (8P1) , A3 Sportback (8PA) , A6 C5 (4B2) , CABRIOLET B3 (8G7) , A6 C5 Avant (4B5) , TT (8N3) , TT Roadster (8N9) , A1 Sportback (8XA, 8XF) , A2 (8Z0) , ALLROAD C5 (4BH) , A4 B6 (8E2) , A4 B6 Avant (8E5) , A4 B6 kabriolet (8H7) , A6 C6 (4F2) , A4 B7 (8EC) , A4 B7 Avant (8ED) , A6 C6 Avant (4F5) , A4 B7 kabriolet (8HE) , TT (8J3) , TT Roadster (8J9) , A4 B8 (8K2) , A3 kabriolet (8P7) , A4 B8 Avant (8K5) , Q5 (8RB) , A5 (8T3) , A5 kabriolet (8F7) , A4 Allroad B8 (8KH) , A5 Sportback (8TA) , A1 (8X1, 8XK) |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) , OCTAVIA II (1Z3) , SUPERB II (3T4) , SUPERB II Kombi (3T5) , OCTAVIA I (1U2) , OCTAVIA I Combi (1U5) , ROOMSTER Praktik (5J) , ROOMSTER (5J7) , FABIA I (6Y2) , FABIA I Combi (6Y5) , FABIA I sedan (6Y3) , SUPERB I (3U4) , FABIA I Praktik (6Y5) , YETI (5L) , FABIA II (542) , FABIA II Combi (545) , RAPID Spaceback (NH1) , RAPID (NH3, NK3, NK6) , OCTAVIA I nadwozie zamknięte / kombi (1U5) |
| MITSUBISHI | GRANDIS (NA_W) , OUTLANDER II (CW_W) , LANCER VIII (CY_A, CZ_A) , LANCER VIII Sportback (CX_A) , OUTLANDER II Van (CW_W) |

[Sprawdź szczegóły](#)

| Numery OEN | |
|------------|--|
| 4U Autopa | 44061VV |
| 4X4 ESTANF | EST-KCK0904 , EST-KCK0908 |
| A.Z. Meist | AZMT-40-050-1160 |
| AIC | 59012Set , 59126Set , 59948Set , 59950Set , 59951Set , 74626Set , 74632Set |
| AJUSA | 15087000 |
| AKRON-MALÓ | 1100PTF |
| ALANKO | 10116346 |

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

 Sprzedaż części i infolinia:
 22 884 65 45
 e-mail: handlowy@iparts.pl

 iParto Sp.z o.o.
 ul. Szeligowska 48B,
 05-850 Szeligi
 Warszawa Bemowo
 NIP: 5242878832
 Regon: 382151711

 Copyright © Sp. z o.o.
 Wszelkie prawa zastrzeżone

38238 FEBI BILSTEIN Pierścień uszczelniający

| Numery OEM | |
|------------|--|
| APEC | ACK4029 |
| AUDI | 038 103 085 A , 038 103 085 C , 038 103 085 D , 38 103 085 A , 38 103 085 C , 38 103 085 D |
| AUTLOG | KT1001 , KT1008 , KT1058 , WD1501 |
| AUTOKIT | 03.89107K , 03.89108K , 03.89110K , 03.89111K |
| AUTOMEGA | 190007010 |
| BAPMIC | BF0424610011 , BK0425260036 |
| BBR | 001-10-19760 |
| BGA | CK9504 , OS8325 , TC9600FK |
| BH SERVICE | 9GR 376 807-651 , 9GR 376 807-671 |
| BOGAP | A1333100 |
| BORSEHUNG | 11031774905 , B18665 , B18729 , B18859 , B18977 |
| BRÜCK GERM | 038103085D |
| BSG | BSG 90-102-006 |
| BTS TURBO | CP48103 |
| CORTECO | 20026413B |
| CSV ELECTR | CVR3109 |
| DOLZ | 02KCS020 |
| ELRING | 129.780 |
| ELWISROYAL | 8456051 |
| ET ENGINET | HV0338ET , HV0338KS , HV0338VR1 , HV0338VR2 , HV0340KS , HV0340VR2 , HV0341ET , HV0341VR1 , HV0342ET , HV0342VR1 , HV0354ET , HV0355ET , HV0368ET , HV0368KS , HV0368VR1 , HV0368VR2 , HV0370ET , HV0370VR1 , RS0063 , RS0064 , RS0064VR1 , TM0013 |
| FAI | CS1938 , OS1320 , OS446 |
| FRECCIA | TK08-1131 |

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

38238 FEBI BILSTEIN Pierścień uszczelniający

| Numery OEM | |
|------------|---|
| Frankberg | 5481FB0021170 |
| GGT | SEKD020 |
| GLASER | P77181-01 |
| GOETM | 50-319433-00 |
| GUARNITAUT | 991318-6900 |
| HART | 720 202 |
| HELLA | 9GR 376 807-651 , 9GR 376 807-671 |
| IMEX | IMX 129.780 |
| INA | 413 0102 10 |
| JPG | 1119500800 |
| KAMOKA | 7001629 |
| KRAFT AUTO | 1150013 |
| LYNXAUTO | SO-0044 |
| MABYPARTS | OTK032057 , OTK033057 , OTK034057 , OTK036057 |
| MAG | 341500001260 |
| MAHLE | 67772 , 67773 |
| MAPCO | 75803 |
| METZGER | 7490027 , 7492207 |
| MILES | HD10012 |
| MOVIS | AST89107K , AST89108K , AST89110K , AST89111K , AST8947K , AST8979K |
| MTR | 3454036S |
| OSSCA | 07763 , 27717 |

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

38238 FEBI BILSTEIN Pierścień uszczelniający

| Numery OEN | |
|------------|--|
| PAYEN | NA5124 |
| Profession | 21420154 |
| QH TALBROS | ENG41002 , ENG41004 |
| QUINTON HA | ENG41002 , ENG41004 |
| RECOFICIAL | CVR3109 |
| REINZ | 81-34367-00 |
| REPKIT | RKT89107K , RKT89108K , RKT89110K , RKT89111K , RKT8947K , RKT8979K |
| RIDEX | 567C0004 |
| RUV | 295401 , 580153 , 580154 , 580156 , 580157 |
| SASIC | 1956007 |
| SEAT | 038 103 085 A , 038 103 085 C , 38 103 085 A , 38 103 085 C |
| SIL | CK5153 , CK5154 , CK5156 , CK5157 |
| SKODA | 038 103 085 A , 038 103 085 C , 38 103 085 A , 38 103 085 C |
| SKT | 041272-FP |
| STELLOX | 34-00001-SX |
| SWAG | 30 93 8238 |
| Stark | SKCSK-6980036 |
| TOPRAN | 109 382 |
| TRISCAN | 8550 10051 |
| VAICO | V10-3260 , V10-3260-1 |
| VANHE | JA1004 |
| VW | 038 103 085 A , 038 103 085 C , 038 103 085 D , 38 103 085 A , 38 103 085 C , 38 103 085 D |

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

38238 FEBI BILSTEIN Pierścień uszczelniający

| Numery OEN | |
|-------------------|---|
| WILMINK | WG1004754 , WG1086403 , WG1103937 , WG1177355 , WG1226510 , WG1441179 , WG1703741 , WG1725665 , WG1751942 , WG1752949 , WG1754426 , WG1766524 , WG1768006 , WG1780133 , WG1888658 , WG1910001 , WG1910041 , WG1992344 , WG2000785 , WG2135327 , WG2140204 , WG2226495 , WG2227092 , WG2227857 , WG2229243 , WG2229663 , WG2232384 , WG2293944 , WG2293945 |
| ZZVF | ZVCL272 |
| iwis Motor | 59003Set , 59012Set , 59126Set , 59327 , 59949Set , 59950Set , 59951Set , 74626Set , 74632Set |
| vika | 11031803801 |

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone