

1102-1001034ACM-PCS-MS MASTER-SPORT Pierscień uszczelniający wału korbowego



Pierscień uszczelniający wału korbowego

Producent: MASTER-SPORT

Seria: ACM

Kod produktu: 1102-1001034ACM-PCS-MS

Jednostka: szt.

Cena: **2,00** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Pierscień uszczelniający wału korbowego (1102-1001034ACM-PCS-MS), firmy **MASTER-SPORT**, Seria: **ACM**

Informacje

- Lokalizacja w aucie: **Od strony czołowej**
- Numer produkcyjny: **1102-1001034ACM-PCS**
- Ciężar netto [kg]: **0,01**
- Ciężar brutto [kg]: **0,02**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

LADA

NIVA samochód terenowy zamknięty (2121, 2131)

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

1102-1001034ACM-PCS-MS MASTER-SPORT Pierscień uszczelniający wału korbowego

Numery OEN

ZAZ

2101-2401034

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone