

2101-1005034ACM-PCS-MS MASTER-SPORT Pierscień uszczelniający wału korbowego



Pierscień uszczelniający wału korbowego

Producent: MASTER-SPORT

Seria: ACM

Kod produktu: 2101-1005034ACM-PCS-MS

Jednostka: szt.

Cena: **6,00** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Pierscień uszczelniający wału korbowego (2101-1005034ACM-PCS-MS), firmy **MASTER-SPORT**, Seria: **ACM**

Informacje

- Lokalizacja w aucie: **Od strony czołowej**
- Średnica zewnętrzna [mm]: **56**
- Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału: **B**
- Ciężar brutto [kg]: **0,03**
- Średnica wewnętrzna [mm]: **40**
- Szerokość [mm]: **7**
- Ciężar netto [kg]: **0,02**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

2101-1005034ACM-PCS-MS MASTER-SPORT Pierscień uszczelniający wału korbowego

Montowane w autach

LADA	1200-1600 , 1200-1500 Kombi , TOSCANA (2107) , NOVA (2105) , NOVA Kombi (2104)
-------------	--

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

CORTECO	12011455B
ELRING	059.790
GLASER	S31364-00
LADA	2101-1005034

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone