

11021005034S-SET3-MS MASTER-SPORT GERMANY Pierscień uszczelniający wału korbowego



Pierscień uszczelniający wału korbowego

Producent: MASTER-SPORT GERMANY

Kod produktu: 11021005034S-SET3-MS

Jednostka: unit

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Zapytaj o cenę](#)

Specyfikacja części

Pierscień uszczelniający wału korbowego (11021005034S-SET3-MS), firmy **MASTER-SPORT GERMANY**

Informacje

- Lokalizacja w aucie: **Od strony czołowej**
- Numer produkcyjny: **1102-1005034-SET/3/**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

LADA	1200-1600 , 1200-1500 Kombi , TOSCANA (2107) , NOVA (2105) , NOVA Kombi (2104) , NIVA II (2123)
MOSKVICH	2141
ZAZ	TAVRIA (1102)

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

11021005034S-SET3-MS MASTER-SPORT GERMANY Pierścień uszczelniający wału korbowego

Numery OEN	
ZAZ	2101-1005034
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone