

NK251 PAYEN Pierscień uszczelniający wału korbowego



Pierscień uszczelniający wału korbowego

Producent: PAYEN

Kod produktu: NK251

Jednostka: szt.

Cena: **15,00** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)[Kup część](#)

Specyfikacja części

Pierscień uszczelniający wału korbowego (NK251), firmy **PAYEN**

Informacje

- Wysokość [mm]: **9,00**
- Średnica wewnętrzna [mm]: **50,00**
- Rodzaj gwintu: **Gwint prawoskrętny**
- Materiał: **NBR (Nitril-Butadien-kauczuk)**
- Średnica zewnętrzna [mm]: **68,00**
- Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału: **827S RD**

Opinie o produkcie

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

TOYOTA

LAND CRUISER (J7_) , LAND CRUISER Hardtop (J7_) , LAND CRUISER (J6_) , 4 RUNNER II (N1_) , LAND CRUISER 90 (J9_) , 4 RUNNER III (N18_) , LAND CRUISER PRADO (J12_)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

NK251 PAYEN Pierscień uszczelniający wału korbowego

Montowane w autach

KIA	CARNIVAL I (UP) , CARNIVAL II (GQ) , CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) , BONGO Platforma / podwozie (PU) , K2900
HYUNDAI	TERRACAN (HP)

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

AJUSA	15073700
BGA	OS9374
CORTECO	19033958B
ELRING	933.180
GM	97 943 951
HYUNDAI	0K551-10602
ISUZU	8-97049145-0 , 8-97943951-0
REINZ	81-53287-00

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone