

## 111 072 TOPRAN Sygnał dźwiękowy - klakson



### Sygnał dźwiękowy - klakson

Producent: TOPRAN

Kod produktu: 111 072

Jednostka: szt.

Cena: **40,00** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

### Specyfikacja części

Sygnał dźwiękowy - klakson (111 072), firmy TOPRAN

### Informacje

- Klakson: **Trąbka sygnałowa**
- Ton sygnałowy: **Sygnał wysoki**
- Przedział częstotliwości [Hz]: **510**
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: **Z materiałem mocującym**
- Tryb pracy: **Elektryczny**
- Ilość biegunów: **2**
- Napięcie robocze [V]: **12**

### Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

### Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**  
e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

### Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

## 111 072 TOPRAN Sygnał dźwiękowy - klakson

### Montowane w autach

<b>SEAT</b>	LEON (1P1) , ALTEA (5P1) , TOLEDO III (5P2) , ALTEA XL (5P5, 5P8)
<b>VW</b>	TOURAN (1T3) , CADDY III Nadwozie pełne/minivan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , GOLF VI (5K1) , JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) , GOLF VI Variant (AJ5) , NEW BEETLE (9C1, 1C1) , JETTA III (1K2) , SCIROCCO III (137, 138) , AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) , NEW BEETLE kabriolet (1Y7) , TOURAN (1T1, 1T2) , GOLF V (1K1) , CADDY III nadwozie wieloprzestrzenne (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) , GOLF V Variant (1K5)
<b>SKODA</b>	OCTAVIA II Combi (1Z5) , OCTAVIA II (1Z3) , SUPERB II (3T4) , SUPERB II Kombi (3T5) , YETI (5L) , KODIAQ (NS7, NV7, NS6)
<b>AUDI</b>	Q3 (F3B)

[Sprawdź szczegóły](#)

### Numery OEN

<b>A.I.C.</b>	55415
<b>AIC</b>	55415
<b>AUDI</b>	1K0 951 223 , 1K0 951 223A , 1K0 951 223B , 1K0 951 223C , 5C0 951 223C
<b>AUTOMEGA</b>	150048010
<b>BBR</b>	001-10-21800
<b>BOSCH</b>	6 033 FB1 214 , 9 320 335 013
<b>DPA</b>	99510003002 , 99511232902
<b>JPG</b>	1199500600
<b>MEYLE</b>	100 951 0005
<b>OSSCA</b>	02858
<b>SEAT</b>	1K0 951 223 , 1K0 951 223A , 1K0 951 223B , 1K0 951 223C , 5C0 951 223C
<b>SKODA</b>	1K0 951 223 , 1K0 951 223A , 1K0 951 223B , 1K0 951 223C , 5C0 951 223C
<b>VEMO</b>	V10-77-0918 , V10-77-0923
<b>VW</b>	1K0 951 223 , 1K0 951 223A , 1K0 951 223B , 1K0 951 223C , 5C0 951 223C

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

 Sprzedaż części i infolinia:  
 22 884 65 45  
 e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

 iParto Sp.z o.o.  
 ul. Szeligowska 48B,  
 05-850 Szeligi  
 Warszawa Bemowo  
 NIP: 5242878832  
 Regon: 382151711

 Copyright © Sp. z o.o.  
 Wszelkie prawa zastrzeżone