


VKML 91000 SKF Zestaw łańcucha rozrządu



Zestaw łańcucha rozrządu

Producent: SKF

Kod produktu: VKML 91000

Jednostka: szt.

Cena: **551,00** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)[Kup część](#)

Specyfikacja części

Zestaw łańcucha rozrządu (VKML 91000), firmy **SKF**

Informacje

- Wymiary łańcucha napędu rozrządu: **8**
- Wykonanie łańcucha: **Simplex**
- Ilość ogniw łańcucha: **130**
- Wykonanie łańcucha: **Łańcuch zamknięty**

Opinie o produkcie

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

TOYOTA

COROLLA sedan (E15), CELICA coupe (T23), MR2 III (ZZW3), COROLLA Compact (E11), COROLLA Liftback (E11), COROLLA (E11), COROLLA Kombi (E11), RAV 4 II (A2), AVENSIS Liftback (T22), AVENSIS (T22), AVENSIS Kombi (T22), COROLLA (E12), COROLLA Kombi (E12), COROLLA sedan (E12), COROLLA Verso (E12), AVENSIS sedan (T25), AVENSIS Kombi (T25), AVENSIS (T25), COROLLA Verso (ZER , ZZE12 , R1), AURIS (E15)

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

VKML 91000 SKF Zestaw łańcucha rozrządu

Numery OEN	
BLUEPRINT	ADT373501
FEBI	106562
INA	558005210 , 559011910
TOYOT	13506-0D020 , 13506-22030 , 13540-0D020 , 13540-0D030 , 13540-22022
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone