

Zestaw naprawczy mocowania amortyzatora MAPCO 34853



Zestaw naprawczy mocowania amortyzatora

Producent: MAPCO

Kod produktu: 34853

Jednostka: KPL

Cena: **60,00** zł z VAT/KPL

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Zestaw naprawczy mocowania amortyzatora (34853), firmy **MAPCO**

Informacje

- Lokalizacja w aucie: **Oś przednia**
- Ilość montowana w aucie: **2**
- Dodatkowe Elementy oraz Informacje: **z łożyskiem walcowym**
- Ilość na oś: **2**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

SEAT	IBIZA IV (6J5, 6P1) , IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) , TOLEDO II (1M2) , LEON (1M1) , Mii (KF1) , IBIZA IV ST (6J8, 6P8) , TOLEDO IV (KG3)
AUDI	A3 (8L1) , A1 (8X1, 8XK) , TT (8N3) , TT Roadster (8N9) , A1 Sportback (8XA, 8XF)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
801 000 184
lub z tel. komórkowych:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Staniewnicka 22,
03-310 Warszawa
fax: **22 811 10 34**

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Zestaw naprawczy mocowania amortyzatora MAPCO 34853

Montowane w autach

SKODA	ROOMSTER (5J) , OCTAVIA I (1U2) , FABIA II (542) , FABIA II Combi (545) , OCTAVIA I Combi (1U5) , ROOMSTER Praktik (5J) , CITIGO , RAPID Spaceback (NH1)
VW	GOLF IV (1J1) , NEW BEETLE (9C1, 1C1) , BORA (1J2) , GOLF IV Variant (1J5) , BORA Variant (1J6) , POLO (6R1, 6C1) , NEW BEETLE kabriolet (1Y7) , UP (121, 122, BL1, BL2)

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

AUDI	1J0 412 331B , 1J0 412 331C
FAI AutoParts	SS3058
FEBI BILSTEIN	37878
FIRST LINE	FSM5011
KYB	SM1708
LEMFÖRDER	25346 01
METZGER	WM-F 5673
MEYLE	100 412 0019/S
MONROE	MK 077
OPTIMAL	F8-6280
QUINTON HAZELL	EMR2334
SACHS	802 270
SEAT	1J0 412 331C , 1J0 412 331B
SKF	VKDA 35113
SKODA	1J0 412 331C , 1J0 412 331B
SWAG	30 55 0008
VAICO	V10-1003

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
801 000 184
lub z tel. komórkowych:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp.z o.o.
ul. Staniewnicka 22,
03-310 Warszawa
fax: **22 811 10 34**

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Zestaw naprawczy mocowania amortyzatora MAPCO 34853

Numery OEN	
VW	1J0 412 331C , 1J0 412 331B
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
801 000 184
lub z tel. komórkowych:
22 884 65 45
e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Stanewnicka 22,
03-310 Warszawa
fax: **22 811 10 34**

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone