

KB957.00 SNR Zestaw naprawczy mocowania amortyzatora



Zestaw naprawczy mocowania amortyzatora

Producent: SNR

Kod produktu: KB957.00

Jednostka: szt.

Cena: **27,00** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Zestaw naprawczy mocowania amortyzatora (KB957.00), firmy **SNR**

Informacje

- Masa [g]: **162**
- Średnica zewnętrzna 1 [mm]: **58**
- Średnica zewnętrzna 2 [mm]: **68**
- Szerokość 1 [mm]: **27**
- Szerokość 2 [mm]: **38**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

KB957.00 SNR Zestaw naprawczy mocowania amortyzatora

Montowane w autach

VW	GOLF II (19E, 1G1), JETTA II (19E, 1G2, 165), CORRADO (53I), GOLF III (1H1), VENTO (1H2), GOLF III Variant (1H5), GOLF III Cabriolet (1E7), POLO III (6N1), POLO III CLASSIC (6V2), POLO Variant (6V5), GOLF IV Cabriolet (1E7), POLO Van Nadwozie pełne / liftback (6N1), POLO (6N2), POLO (9N_9A_), POLO IV sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6), GOLF I (17)
SEAT	TOLEDO I (1L2), IBIZA II (6K1), CORDOBA (6K1, 6K2), CORDOBA Vario (6K5)

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

EUROREPAR	1638385480
FEBI	14954, 14958
GABRIEL	42796, 51006, 51036, 51210, 51421, 69924, G51091, G51206, G51263, G51274, GK312
HUTCHINSON	597165, 597166, KS134
KYB	341800, 343191, 343258, 343274, 343283, 343297, 353013, 353021, 441800, 443235, 443236, 443296, 443800, 443801, SM9700
LEMFO	3109301
MGA	KM1020
MONROE	23744, 23797, 23821, 23886, 23976, E1008, E1071, E1119, E1214, E1328, MK133, R3728, R3775, R3796
RUV	825477S
SACHS	101616, 105063, 105739, 105740, 105741, 105748, 105759, 105765, 105769, 105776, 170216, 170445, 170619, 170780, 170781, 170791, 170792, 170793, 170890, 170919, 556253, 556341, 802 377
SEAT	191512333, 191512335
SKF	VKDA40101, VKDA40101T
Technika	KSA6811
VW	191512333, 191512335

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone