

## 125017 FRENKIT Zestaw naprawczy pompy hamulcowej



### Zestaw naprawczy pompy hamulcowej

Producent: FRENKIT

Kod produktu: 125017

Jednostka: szt.

Cena: **39,00** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)[Kup część](#)

#### Specyfikacja części

**Zestaw naprawczy pompy hamulcowej** (125017), firmy **FRENKIT**

#### Informacje

- Średnica [mm]: **25,4**
- System hamulcowy: **Lucas**

#### Opinie o produkcie

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

#### Montowane w autach

**LAND ROVER**

DISCOVERY I (LJ) , DEFENDER Station Wagon (L316) , DEFENDER Cabrio (L316) , DEFENDER Pick Up (L316) , RANGE ROVER I , DEFENDER Platforma / podwozie (L316)

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

#### Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**  
e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

#### Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

## 125017 FRENKIT Zestaw naprawczy pompy hamulcowej

Numery OEN	
AUSTI	RTC5834
INFIN	06905307-0
LUCAS	PML117 , SP9658
NISSA	06905307-0

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

**Sklep internetowy iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**  
e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

**Dane spółki**

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

**[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)**

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone