

## 57043100 AJUSA Zestaw uszczelniający trzonka zaworu



### Zestaw uszczelniający trzonka zaworu

Producent: AJUSA

Kod produktu: 57043100

Jednostka: szt.

Cena: **109,00** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)[Kup część](#)

### Specyfikacja części

Zestaw uszczelniający trzonka zaworu (57043100), firmy **AJUSA**

### Opinie o produkcie

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

### Montowane w autach

<b>MAZDA</b>	CX-7 (ER) , 6 Hatchback (GH) , 6 Kombi (GH) , 5 (CW) , 6 Hatchback (GG) , 6 sedan (GG) , 6 Station Wagon (GY) , MPV II (LW) , 3 (BK) , 3 sedan (BK) , TRIBUTE (EP) , 5 (CR19) , MX-5 III (NC) , 2 (DY) , 2 (DE_ , DH_) , 6 sedan (GH) , 3 (BL) , 3 sedan (BL) , 3 sedan (BM_ , BN_) , 3 (BM, BN)
<b>FORD</b>	MONDEO IV Turnier (BA7) , MONDEO IV (BA7) , MONDEO IV sedan (BA7) , S-MAX (WA6) , C-MAX (DM2) , MONDEO III sedan (B4Y) , MONDEO III (B5Y) , MONDEO III Turnier (BWY) , FOCUS C-MAX (DM2) , MAVERICK , FOCUS II (DA_ , HCP, DP) , FIESTA V (JH_ , JD_) , FOCUS II Turnier (DA_ , FFS, DS) , FOCUS II sedan (DB_ , FCH, DH) , GALAXY II (WA6) , FOCUS II kabriolet , TRANSIT Skrzynia (FA_) , TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ , FN_ , FF_) , MONDEO V sedan (GD) , FOCUS III Turnier , KUGA II (DM2) , FOCUS III , FOCUS III sedan , MONDEO V liftback (CE) , MONDEO V Turnier (CF) , S-MAX (CJ, WA6) , GALAXY III (CK) , MONDEO IV Van , ECOSPORT , GALAXY MK II VAN (WA6) , S-MAX VAN (WA6)
<b>CATERHAM</b>	SEVEN (CF)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**  
e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

## 57043100 AJUSA Zestaw uszczelniający trzonka zaworu

Montowane w autach	
<b>VOLVO</b>	V60 I (155, 157) , XC60 I SUV (156) , S80 II (124) , V70 III (135) , S40 II (544) , V50 (545) , C30 (533) , S60 II (134)
<b>LAND ROVER</b>	RANGE ROVER EVOQUE (L538) , FREELANDER 2 (L359) , DISCOVERY SPORT (L550) , RANGE ROVER EVOQUE kabriolet (L538) , RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538)
<b>FORD USA</b>	ESCAPE , MUSTANG coupe , MUSTANG Convertible
<b>MITSUBISHI</b>	HIMIKO kabriolet
<b>MORGAN</b>	ROADSTER kabriolet , PLUS FOUR , FOUR FOUR
<b>MERCURY</b>	MARINER
<b>JAGUAR</b>	XJ (X351) , XF I (X250) , XE (X760) , XF II (X260)
<a href="#">Sprawdź szczegóły</a>	

Numery OEN	
<b>FAI</b>	VSK1078
<b>FORD</b>	1151825(ADM-IN)(x8) , LF01101F5(ESC-EX)(x8)
<b>PAYEN</b>	HR5063
<b>REINZ</b>	12-35546-01
<a href="#">Sprawdź szczegóły</a>	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**  
e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone