

## VSK1078 FAI AUTOPARTS Zestaw uszczelniaczy trzonka zaworu



### Zestaw uszczelniaczy trzonka zaworu

Producent: FAI AUTOPARTS

Kod produktu: VSK1078

Jednostka: szt.

Cena: **73,00** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

### Specyfikacja części

Zestaw uszczelniaczy trzonka zaworu (VSK1078), firmy **FAI AUTOPARTS**

### Informacje

- Ilość: **16**

### Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

### Montowane w autach

#### MAZDA

CX-7 (ER) , 6 Hatchback (GH) , 6 Kombi (GH) , 6 Hatchback (GG) , 6 sedan (GG) , 6 Station Wagon (GY) , MPV II (LW) , 3 (BK) , 3 sedan (BK) , TRIBUTE (EP) , 5 (CR19) , MX-5 III (NC) , 2 (DE\_ , DH\_) , 6 sedan (GH) , 3 (BL) , 3 sedan (BL)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

### Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**  
e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

### Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

### [www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

## VSK1078 FAI AUTOPARTS Zestaw uszczelniający trzonka zaworu

### Montowane w autach

<b>FORD</b>	MONDEO IV Turnier (BA7), MONDEO IV (BA7), MONDEO IV sedan (BA7), S-MAX (WA6), C-MAX (DM2), MONDEO III sedan (B4Y), MONDEO III (B5Y), MONDEO III Turnier (BWY), TRANSIT Autobus (FD, FB, FS, FZ, FC), TRANSIT Skrzynia (FA), TRANSIT Platforma / podwozie (FM, FN), FOCUS C-MAX (DM2), MAVERICK, FOCUS II (DA, HCP, DP), FIESTA V (JH, JD), FOCUS II Turnier (DA, FFS, DS), FOCUS II sedan (DB, FCH, DH), GALAXY II (WA6), FOCUS II kabriolet, TRANSIT Platforma / podwozie (FM, FN, FF), MONDEO V sedan (CD), FOCUS III Turnier, FOCUS III, MONDEO V liftback (CE), MONDEO V Turnier (CF), MONDEO IV Van, GALAXY MK II VAN (WA6), S-MAX VAN (WA6)
<b>VOLVO</b>	V60 I (155, 157), XC60 I SUV (156), S80 II (124), V70 III (135), S40 II (544), V50 (545), C30 (533), S60 II (134)
<b>LAND ROVER</b>	RANGE ROVER EVOQUE (L538), FREELANDER 2 (L359), DISCOVERY SPORT (L550), RANGE ROVER EVOQUE kabriolet (L538), DISCOVERY SPORT VAN (L550), RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538)
<b>JAGUAR</b>	XJ (X351), XF I (X250), XE (X760), XF II (X260)
	<a href="#">Sprawdź szczegóły</a>

### Numery OE

<b>AJUSA</b>	57043100
<b>BGA</b>	VK2372, VS4310
<b>ELRING</b>	026.650, 026.680
<b>FORD</b>	1151825, 1206655
<b>GOETM</b>	2431945100
<b>PAYEN</b>	HR5063
<b>REINZ</b>	12-35546-01, 70-35544-00
<b>WILMINK</b>	WG1009564, WG1181285
	<a href="#">Sprawdź szczegóły</a>

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
22 884 65 45  
e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone