

12-52928-01 REINZ Zestaw uszczelniaczy trzonka zaworu



Zestaw uszczelniaczy trzonka zaworu

Producent: REINZ

Kod produktu: 12-52928-01

Jednostka: szt.

Cena: **105,00** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Zestaw uszczelniaczy trzonka zaworu (12-52928-01), firmy **REINZ**

Informacje

- Średnica wewnętrzna [mm]: **7,3**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

VW

TARO

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

12-52928-01 REINZ Zestaw uszczelniaczy trzonka zaworu

Montowane w autach

TOYOTA	STARLET (KP6), STARLET Kombi (KP6), COROLLA liftback (E7), COROLLA (E7), COROLLA Kombi (E7), COROLLA Liftback (E8), COROLLA Compact (E9), COROLLA Liftback (E9), COROLLA Station Wagon (E9), CORONA liftback (T13), CARINA II (TA4_ TA6), CARINA III Kombi (A6), CARINA IV (T15), CAMRY Liftback (V1), CAMRY sedan (V1), CAMRY (V2), CAMRY Kombi (V2), CELICA (A4), CELICA coupe (A4), HIACE III Autobus (H5_ H6_ H7_ H8_ H9), LITEACE Skrzynia (M2), LITEACE Autobus (M3), LAND CRUISER (J7), LAND CRUISER Hardtop (J7), MODEL F (CR2_ YR2), HILUX V pick-up (N_ KZN1_ VZN1_), HIACE IV Autobus (H1), 4 RUNNER II (N1), COROLLA Compact (E10), COROLLA Liftback (E10), COROLLA Kombi (E10), COROLLA FX Compact (E8B), COROLLA (E10), HIACE IV Autobus (H1_ H2), CARINA V Kombi (T17), CARINA E VI sedan (T19), CARINA E VI (T19), CARINA E VI Sportswagon (T19), LAND CRUISER 90 (J9), STARLET 1000 (KP), STARLET 1000 Kombi (KP), CARINA I (TA1), CARINA IV sedan (T15), CARINA V sedan (T17), CARINA V (T17), CELICA coupe (A2), COROLLA (E9), COROLLA liftback (KE, TE), COROLLA (E8), CORONA (T1), HIACE III Skrzynia (H5_ H6_ H7_ H8_ H9), HIACE IV Skrzynia (H1), LITEACE Skrzynia (M3), COROLLA Kombi (E11), COROLLA (E11), COROLLA Compact (E11), COROLLA Liftback (E11), HILUX IV pick-up (N5_ N6), AVENSIS (T22), AVENSIS Liftback (T22), AVENSIS Kombi (T22), PICNIC (XM1), HIACE IV Skrzynia (H1_ H2), 4 RUNNER I (N5_ N6_ N7), HILUX VI pick-up (N1), LITEACE Autobus (R2), LITEACE Skrzynia (R2_V), 1000 (KP3), 1000 Kombi (KP36V), 4 RUNNER III (N18), LITEACE Wagon (YM2_ CM2_ KM2), DYNA Platforma / podwozie (U_ Y), DYNA 150 Platforma / podwozie (LY), DYNA 100 Platforma / podwozie (YH), LAND CRUISER PRADO (J12), COROLLA coupe (KE), DYNA Platforma / podwozie (LH8), DYNA 150 Platforma / podwozie (Y), DYNA 100 Platforma / podwozie (LY1_ YY1_)
Sprawdź szczegóły	

Numery OEN

GLASER	N93061-00
TOYOT	90913-02053 (8x), 90913-02072 (8x), 90913-02094 (8x), 90913-02102 (8x), 90913-02110 (8x), 90913-02116 (8x)
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
 e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp.z o.o.
 ul. Szeligowska 48B,
 05-850 Szeligi
 Warszawa Bemowo
 NIP: 5242878832
 Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.
 Wszelkie prawa zastrzeżone